



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

Assessorato all'Urbanistica e Territorio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

PIANO DEI SERVIZI [PdS]

(Art.9 Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

SCHEDE DI RILEVAMENTO SERVIZI

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Maggio 2012

| | |
|-------------------|---|
| Entrata in vigore | il..... /..... /..... |
| Pubblicazione | BURL n. del /..... /..... |
| Approvazione | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2012 |
| Controdeduzioni | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2012 |
| Adozione | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2011 |

L'Estensore

Il Sindaco

L'Assessore

Il Segretario Comunale

Unità di Progetto

Arch. Vinicio Portioli
Geom. Cristina Soldati
Geom. Matteo Uccellini
Geom. Massimo Lazzarini
Sig.ra Maria Piera Boccotti

Collaboratori esterni

V.A.S.
Mobilità e S.I.T.
Studio Agronomico
Studio Geologico
Consulenza Legale
Dott.ssa Giovanna Fontana
H.S. Engineering s.r.l.
Dott. Alberto Massa Saluzzo
Dott. Marco Daguati
Avv. Domenico Bezzi

INDICE

Attrezzatura per l'istruzione

| | | |
|--|------|----|
| Scuola dell'infanzia Resistenza | pag. | 9 |
| Scuola dell'infanzia presso l'Ex Ospedale Soave | pag. | 10 |
| Scuola dell'infanzia ed elementare San Biagio | pag. | 11 |
| Scuola dell'infanzia Garibaldi | pag. | 12 |
| Scuola dell'infanzia Nino Rapelli (Ex Asilo Nido) | pag. | 13 |
| Scuola dell'infanzia ed elementare Istituto Tondini | pag. | 14 |
| Scuola primaria Anna Vertua Gentile | pag. | 15 |
| Scuola secondaria di I° grado Ognissanti | pag. | 16 |
| Scuola secondaria di I° grado "Fondazione scuole Diocesane | pag. | 17 |
| Liceo Giuseppe Novello | pag. | 18 |
| Istituto di Istruzione Superiore Piero Calamandrei | pag. | 19 |
| Istituto di Istruzione Superiore Ambrosoli | pag. | 21 |
| Istituto di Istruzione Superiore Tosi | pag. | 22 |

Attrezzatura per l'assistenza

| | | |
|------------------------------------|------|----|
| Asilo nido Mondo Bambino | pag. | 23 |
| Fondazione ONLUS Opere Pie Riunite | pag. | 24 |
| Fondazione Lamberti | pag. | 25 |
| Associatio Columbus | pag. | 26 |

Sport

| | | |
|--|------|----|
| Centro sportivo F.lli Molinari Centro Sportivo Piscina | pag. | 27 |
| Centro sportivo Acerbi | pag. | 28 |
| Centro sportivo Baseball | pag. | 29 |
| Palazzetto dello Sport | pag. | 30 |
| Centro sportivo San Biagio | pag. | 31 |
| Campus ASSIGECO | pag. | 32 |
| Impianto minimoto | pag. | 33 |
| Centro Sportivo Tennis | pag. | 34 |
| Centro Sportivo Piscina | pag. | 35 |
| Centro Sportivo Bocciodromo | pag. | 36 |
| Centro Sportivo Softball | pag. | 37 |

Parchi e aree verdi

| | | |
|--|------|----|
| Parco Il Castello - Frazione Triulza | pag. | 38 |
| Area verde viale San Biagio – Condomini IACP | pag. | 39 |
| Area verde via De Amicis | pag. | 40 |

| | | |
|---|------|----|
| Area verde via Petrarca | pag. | 41 |
| Parco Lungo Po via Polenghi | pag. | 42 |
| Area verde via Ugoni | pag. | 43 |
| Area verde via Lamberti | pag. | 44 |
| Parco Zinghetto | pag. | 45 |
| Area verde via Galiverta | pag. | 46 |
| Parco delle Rimembranze | pag. | 47 |
| Area verde viale Della Resistenza | pag. | 48 |
| Area verde via Svevo – via Ungaretti | pag. | 49 |
| Parco Bambini di Beslan | pag. | 50 |
| Area verde via Pedrazzini Guaitamacchi – via Adda | pag. | 51 |
| Area verde viale Albino | pag. | 52 |
| Area verde piazza Italia | pag. | 53 |
| Area verde viale Dei Mille | pag. | 54 |
| Area verde via Polenghi | pag. | 55 |
| Area verde via Petrarca | pag. | 56 |
| Area verde viale Buonarroti | pag. | 57 |
| Area verde viale Trivulzio | pag. | 58 |
| Area verde viale Trivulzio | pag. | 59 |
| Area verde viale Trivulzio | pag. | 60 |
| Area verde viale Trivulzio | pag. | 61 |
| Area verde via F.lli Micheli | pag. | 62 |
| Area verde via Lamberti | pag. | 63 |
| Area verde viale Della Resistenza | pag. | 64 |
| Area verde via Collodi | pag. | 65 |
| Area verde via Svevo – via Pirandello | pag. | 66 |
| Area verde piazzale Cimitero | pag. | 67 |
| Area verde parcheggio Cimitero | pag. | 68 |
| Area verde viale Trento - sottopasso pedonale | pag. | 69 |
| Area verde via Mauri | pag. | 70 |
| Area verde via Ciocca | pag. | 71 |
| Area verde viale Papa Giovanni XXIII | pag. | 72 |
| Area verde viale Duca D'Aosta | pag. | 73 |
| Area verde Circonvallazione cittadina | pag. | 74 |
| Area verde viale A. Moro – PL L | pag. | 75 |
| Area verde viale Delle Industrie | pag. | 76 |
| Area verde viale Delle Industrie – PL O | pag. | 77 |
| Area verde viale A. Moro | pag. | 78 |
| Zona industriale Mirandolina | pag. | 79 |

| | | |
|--------------------------|------|----|
| Area verde via A. Moro | pag. | 80 |
| Area verde via Varalli | pag. | 81 |
| Area verde via Falchetti | pag. | 82 |

Parcheggi

| | | |
|---|------|-----|
| Parcheggio piazzale Ganelli | pag. | 83 |
| Parcheggio piazzale Donatori del Sangue | pag. | 84 |
| Parcheggio via Zara angolo viale Albino | pag. | 85 |
| Parcheggio viale Albino | pag. | 86 |
| Parcheggio viale Gorizia – Chiesa di Caravaggio | pag. | 87 |
| Parcheggio via Svevo | pag. | 88 |
| Parcheggio via Ungaretti - PL 8 | pag. | 89 |
| Parcheggio via Ungaretti - PL 9 | pag. | 90 |
| Parcheggio via Ungaretti – P.Z. 104 | pag. | 91 |
| Parcheggio via Ungaretti – P.Z. 104 | pag. | 92 |
| Parcheggio viale Cairo | pag. | 93 |
| Parcheggio piazza F.Ili Cairoli | pag. | 94 |
| Parcheggio via A. Costa Supermercato | pag. | 95 |
| Parcheggio viale Manzoni - Cimitero | pag. | 96 |
| Parcheggio viale Mauri | pag. | 97 |
| Parcheggio viale Buonarroto – P.I.I. 4 A | pag. | 98 |
| Parcheggio piazzale L. Cadorna | pag. | 99 |
| Parcheggio viale Medagli D'Oro | pag. | 100 |
| Parcheggio via Carducci | pag. | 101 |
| Parcheggio via P. Bignami | pag. | 102 |
| Parcheggio via Diaz | pag. | 103 |
| Parcheggio via Petrarca | pag. | 104 |
| Parcheggio via Ugoni | pag. | 105 |
| Parcheggio via C. Lamberti | pag. | 106 |
| Parcheggio via Mons. Gennari | pag. | 107 |
| Parcheggio via Mons. Gennari | pag. | 108 |
| Parcheggio via Mons. Gennari | pag. | 109 |
| Parcheggio via Mons. Gennari | pag. | 110 |
| Parcheggio via R. Ferrari | pag. | 111 |
| Parcheggio viale Della Resistenza | pag. | 112 |
| Parcheggio via R. Ferrari | pag. | 113 |
| Parcheggio piazza San Bernardino – Frazione Maiocca | pag. | 114 |
| Parcheggio via Pozzolo – Frazione Maiocca | pag. | 115 |
| Parcheggio via Grande – Frazione Triulza | pag. | 116 |

| | | |
|---|------|-----|
| Parcheeggio viale Duca D'Aosta | pag. | 117 |
| Parcheeggio viale Dei Mille e viale Papa Giovanni XXIII | pag. | 118 |
| Parcheeggio via Mascagni – PL 7 | pag. | 119 |
| Parcheeggio piazzale Carabinieri d'Italia | pag. | 120 |
| Parcheeggio viale Vittorio Veneto | pag. | 121 |
| Parcheeggio viale Trivulzio | pag. | 122 |
| Parcheeggio viale Trivulzio | pag. | 123 |
| Parcheeggio viale Trivulzio | pag. | 124 |
| Parcheeggio via Petrarca | pag. | 125 |
| Parcheeggio via Svevo | pag. | 136 |
| Parcheeggio viale Delle Industrie | pag. | 127 |
| Parcheeggio via Ferrari | pag. | 128 |
| Parcheeggio viale Delle Industrie – PL O | pag. | 129 |
| Parcheeggio viale A. Moro | pag. | 130 |
| Parcheeggio viale A. Moro | pag. | 131 |
| Parcheeggio via Falchetti | pag. | 132 |
| Parcheeggio via Varalli | pag. | 133 |
| Parcheeggio viale Marconi – P.A. 7 | pag. | 134 |
| Parcheeggio viale Marconi – P.A. 7 | pag. | 135 |
| Parcheeggio via Falchetti | pag. | 136 |
| Parcheeggio viale Mulini Mulazzana | pag. | 137 |

Attrezzature religiose

| | | |
|---|------|-----|
| Chiesa di San Bernardino | pag. | 138 |
| Chiesa di San Bernardo | pag. | 139 |
| Chiesa di Santa Francesca Cabrini | pag. | 140 |
| Sala de Regno dei Testimoni di Geova | pag. | 141 |
| Chiesa del Cristo | pag. | 142 |
| Chiesa di Santa Maria della Neve | pag. | 143 |
| Chiesa di San Biagio e B.V. Immacolata | pag. | 144 |
| Chiesa della Trinità | pag. | 145 |
| Chiesa di San Giovanni Bosco | pag. | 146 |
| Santuario della B.V. di Caravaggio | pag. | 147 |
| Centro Giovanile | pag. | 148 |
| Chiesa Monte Tabor Istituto Missionario Sacro Cuore | pag. | 149 |
| Chiesa della Madonna delle Grazie | pag. | 150 |

Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

| | | |
|--|------|-----|
| Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento) | pag. | 151 |
|--|------|-----|

| | | |
|---|------|-----|
| Ex Convento delle Clarisse | pag. | 152 |
| Centro civico commerciale | pag. | 153 |
| Ex GIL - Azienda Servizi Municipalizzati | pag. | 154 |
| Ex GIL | pag. | 155 |
| Complesso servizi pubblici via Cavallotti | pag. | 156 |
| Municipio | pag. | 157 |
| Loggia delle Mercanzie | pag. | 158 |
| Mercato Coperto | pag. | 159 |
| Ex Ospedale Soave | pag. | 160 |
| Magazzino comunale | pag. | 161 |
| E.N.E.L. | pag. | 162 |
| TELECOM | pag. | 163 |
| Agenzia delle Entrate | pag. | 164 |

Attrezzature di interesse sovracomunale

| | | |
|---|------|-----|
| Croce Rossa Italiana | pag. | 165 |
| I.N.P.S. | pag. | 166 |
| Ufficio postale - Poste Italiane S.p.a. | pag. | 167 |
| Caserma dei Carabinieri | pag. | 168 |
| Ente Fiera | pag. | 169 |

Attrezzature sanitarie, ospedaliere e veterinarie

| | | |
|--|------|-----|
| A.S.L. Lodi – Servizio veterinario | pag. | 170 |
| Complesso di servizi pubblici via Cavallotti | pag. | 171 |
| Ospedale di zona | pag. | 172 |
| Medical Gamma | pag. | 173 |
| Clinica veterinaria | pag. | 174 |

Servizi tecnologici

| | | |
|---------------------------------|------|-----|
| Depuratore e piazzola ecologica | pag. | 175 |
| Telefonia mobile | pag. | 176 |
| Centrale idrica | pag. | 177 |
| Sede tecnica ASM Codogno | pag. | 178 |

SETTORE : Istruzione**DENOMINAZIONE: Scuola dell'infanzia Resistenza****UBICAZIONE: viale Cairo****RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC001**

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte Scuola dell'infanzia
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____
- Area coperta mq. 1.205
- Area scoperta mq. 3.898
- Area totale mq. 5.103
- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1
- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- | | | |
|------------------------|----|----------|
| - Aule | n. | 5 |
| - Locale riposo | n. | 1 |
| - Locale comunicazione | n. | 1 |
| - Ambulatorio | n. | 1 |
| - Lavanderia | n. | 1 |
| - Cucina | n. | 1 |
| - Mensa | n. | 1 |
| - Servizi igienici | n. | 5 |
| - Spazio connettivo | n. | 1 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI – Scuolabus

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli SI – Scuolabus
-

NOTE : Giardino retrostante alberato e attrezzato con giochi bimbi.

SETTORE: Istruzione

DENOMINAZIONE: Scuola dell'infanzia presso l'Ex Ospedale Soave

UBICAZIONE: via Puccini

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale

- Attività svolte Scuola dell'infanzia

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____

- Area coperta mq. 320

- Area scoperta mq. 886

- Area totale mq. 1.206

- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro [] legno

- Numero piani fuori terra 1

- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria

- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule * n. **2**

- Locale riposo n. -

- Locale comunicazione n. -

- Ambulatorio n. -

- Lavanderia n. -

- Cucina n. -

- Mensa * n. **1**

- Servizi igienici n. **2**

- Spazio connettivo n. -

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) In parte: le persone con difficoltà motorie non possono accedere direttamente alla scuola, ma devono passare da locali aventi diversa destinazione (Area espositive mostre)

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto NO

- Area per altri veicoli SI – Scuolabus

NOTE : I locali con "*" sono utilizzati per più attività.

Giardino retrostante alberato e attrezzato con giochi bimbi.

SETTORE: Istruzione

DENOMINAZIONE: Scuola dell'infanzia ed elementare San Biagio

UBICAZIONE: viale Dei Mille

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC003

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

- Attività svolte Scuola dell'infanzia - elementare

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 9.200 + 4.600 (seminterrato) *

- Area coperta mq. 1.550

- Area scoperta mq. 6.927

- Area totale mq. 8.477

- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno

- Numero piani fuori terra 2

- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria

- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

Scuola dell'infanzia

- Aule n. 7

- Disimpegno n. 1

- Servizi igienici - spogliatoi n. 2

- Ripostiglio n. 1

Scuola primaria

- Aule n. 10

- Disimpegno n. 1

- Servizi igienici n. 4

Spazi comuni

- Palestra n. 1

- Disimpegni n. 6

- Ripostigli n. 3

- Servizi igienici - spogliatoi n. 15

- Ambulatorio n. 1

- Aule n. 2

- Refettorio n. 1

- Cucina n. 1

- Locali tecnici n. 3

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI – Scuolabus

PARCHEGGI

- Area per auto SI

- Area per altri veicoli SI – Scuolabus

NOTE: // Giardino retrostante è alberato e attrezzato con giochi bimbi. I dati planovolumetrici indicati con "*" sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola primaria e dalla Scuola dell'infanzia.

SETTORE: Istruzione
DENOMINAZIONE: Scuola dell'infanzia Garibaldi
UBICAZIONE: via Cavour
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC004

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte Scuola dell'infanzia
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 2.000
- Area coperta mq. 420
- Area scoperta mq. 1.101
- Area totale mq. 1.521
- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1
- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto [] sufficiente insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule * n. 2
- Locale caldaia n. 1
- Corridoio n. 1
- Cucina n. 1
- Mensa * n. 1
- Servizi igienici n. 3

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [] mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli SI – Scuolabus
-

NOTE : I locali con “*” sono utilizzati per più attività.

Il giardino retrostante è alberato e attrezzato con giochi bimbi.

L'Amministrazione Comunale ha programmato la ristrutturazione dell'edificio, inserendo l'intervento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche .

SETTORE: Istruzione
DENOMINAZIONE : Ex Asilo Nido Comunale
UBICAZIONE: via Vittorio Emanuele
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC006

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte Scuola dell'infanzia
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 3.780
- Area coperta mq. 720
- Area scoperta mq. 1.820
- Area totale mq. 2.540
- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 2
- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente
Sono in corso i lavori di adeguamento impiantistico -
estrutturale e ridestinazione della struttura da asilo nido a
Scuola dell'infanzia

AULE / SERVIZI COMUNI

- Ingresso n. 1
- Sezioni e attività libere n. 9
- Corridoio n. 3
- Cucina n. 1
- Aula insegnati n. 1
- Mensa n. 1
- Servizi igienici n. 2
- Servizi igienici - spogliatoi n. 2
- Locale caldaia n. 1
- Altro n. 2

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [...] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto NO
 - Area per altri veicoli SI – Scuolabus
-

NOTE : Il giardino retrostante è alberato.

Sono in corso i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico.

SETTORE: Istruzione

**DENOMINAZIONE: Scuola dell'infanzia ed elementare Istituto Tondini
(Privato)**

UBICAZIONE: via Pietrasanta

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPPC01

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Scuola dell'infanzia - elementare

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 4.770*
- Area coperta mq. 2.430
- Area scoperta mq. 5.614
- Area totale mq. 8.044
- Tipo di struttura [X] muratura [...] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 2/3
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| - Aule ** | n. | 4 |
| - Locale riposo ** | n. | 1 |
| - Ambulatorio | n. | 1 |
| - Lavanderia | n. | 1 |
| - Cucina | n. | 1 |
| - Mensa | n. | 1 |
| - Servizi igienici | n. | 2 |
| - Spazio polifunzionale | n. | 1 |
| - Cappella | n. | 1 |
| - Altri | n. | - |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE : I dati planovolumetrici indicati con "*" sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola primaria e dalla Scuola dell'infanzia.

I locali con "***" sono utilizzati per più attività.

L'ambulatorio, la lavanderia, la cucina, la mensa e il giardino alberato attrezzato con giochi bimbi sono in comune con la Scuola primaria che fa parte dello stesso edificio.

SETTORE: Istruzione
DENOMINAZIONE: Scuola Elementare Anna Vertua Gentile
UBICAZIONE: via Vittorio Emanuele
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC007

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte Scuola primaria
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 16.100
- Area coperta mq. 1.670
- Area scoperta mq. 5.416
- Area totale mq. 7.086
- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro legno
- Numero piani fuori terra 3 + 1 seminterrato
- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aula magna n. 1
- Aule didattiche n. 25
- Aule sostegno n. 3
- Aula informatica n. 1
- Archivio n. 1
- Aula attività libere n. 1
- Deposito n. 2
- Ambulatorio n. 1
- Cucina n. 2
- Mensa n. 2
- Servizi igienici bambini n. 7
- Servizi igienici personale n. 9
- Ingressi, corridoi, disimpegni n. 18

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli SI – Scuolabus
-

NOTE : Il giardino di pertinenza è alberato e utilizzato per attività sportive.

SETTORE: Istruzione
DENOMINAZIONE: Scuola Media Inferiore Ognissanti
UBICAZIONE: via Cavour
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPC007

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Scuola secondaria di I° grado

-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 22.770
- Area coperta mq. 2.300
- Area scoperta mq. 2.450
- Area totale mq. 4.750
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 3
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aula magna n. 1
- Aule didattiche n. 22
- Aule sostegno n. 5
- Laboratori n. 11
- Biblioteca n. 1
- Uffici n. 4
- Palestra n. 2
- Servizi igienici n. 11
- Servizi igienici- spogliatoi n. 1
- Altri n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI – Scuolabus

NOTE : Per le attività ginniche all'aperto viene utilizzato il giardino di pertinenza della Scuola primaria A.V. Gentile.

SETTORE: Attrezzature Religiose ed Istruzione
**DENOMINAZIONE: Scuola secondaria di 1° grado “Fondazione scuole
Diocesane – Piera Andreoli” (Paritaria)**
UBICAZIONE: via Pietrasanta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: CU011

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Scuola secondaria di 1° grado

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 17.000*
- Area coperta mq. 1.570 *
- Area scoperta mq. 7.436*
- Area totale mq. 9.006 *
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra Edificio principale 3 - Teatro 2 – Spogliatoi 1
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI COMUNI - SCUOLA

- Abitazioni n. 6
- Aule # n. 9
- Sale polivalenti – aula magna n. 2
- Bar – sala TV n. 2
- Mensa # n. 1
- Servizi igienici n. 6
- Servizi igienici scuola # n. 2
- Spazio polifunzionale** n. 1
- Cappella n. 1
- Cinema – teatro n. 1
- Sede Scout n. 1
- Spogliatoi n. 2

ATTREZZATURE SPORTIVE

- Campo da calcio n. 1
- Campo da basket n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE : *I dati planovolumetrici indicati con “*” sono riferiti all’intero edificio utilizzato dalla Scuola secondaria di 1° grado e dall’Oratorio. La superficie destinata a scuola è pari a circa 400 mq. I locali con “#” sono utilizzati dalla scuola. Lo stato di manutenzione è buono per l’edificio principale e mediocre per il teatro.*

SETTORE: Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE: Liceo Giuseppe Novello
UBICAZIONE: viale Papa Giovanni XXIII
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPS001

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte Liceo classico, scientifico e linguistico
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 17.000
- Area coperta mq. 2.050
- Area scoperta mq. 5.390
- Area totale mq. 7.440
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 3
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule didattica n. 22
- Aule speciali n. 4
- Laboratori n. 3
- Biblioteca n. 1
- Uffici n. 4
- Palestra n. 1
- Ingressi, corridoi, scale n. 10
- Volumi tecnici n. 1
- Altri n. 22

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI
-

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE :

SETTORE: Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE: Istituto di Istruzione Superiore Piero Calamandrei
UBICAZIONE: piazza della Repubblica
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPS002

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte Istituto tecnico per Ragionieri e Geometri
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 12.100
- Area coperta mq. 1.105
- Area scoperta mq. 0
- Area totale mq. 1.105
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 2-3
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule didattiche n. 14
- Aule speciali n. 2
- Laboratori n. 3
- Biblioteca n. 1
- Uffici n. 4
- Palestra n. 1
- Ingressi, corridoi, scale n. 11
- Volumi tecnici n. 1
- Altri n. 17

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI – solo ampliamento anni '70
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI
-

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE: I locali posti al piano terra destinati ad attività commerciale, identificati catastalmente al Fg 25 map. 194 sub b ed aventi una superficie di circa 23 mq, sono stati inseriti nel Piano delle Alienazioni.

SETTORE: Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE: Istituto di Istruzione Superiore Ambrosoli
UBICAZIONE: viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPS003

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Istituto professionale statale indirizzo meccanico e chimico

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 11.400
- Area coperta mq. 1.200
- Area scoperta mq. 2.163
- Area totale mq. 3.363
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1/3
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule didattica n. 12
- Aule speciali n. 3
- Laboratori n. 7
- Archivi n. 1
- Uffici n. 5
- Palestra * n. 1
- Ingressi, corridoi, scale n. 9
- Altri n. 13

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE : “*” La scuola utilizza come palestra l'adiacente Palazzetto dello Sport.

SETTORE: Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE: Istituto di Istruzione Superiore Tosi
UBICAZIONE: viale Marconi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: IPS004

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte Istituto tecnico Agrario
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 40.000
- Area coperta mq. 6.700
- Area scoperta mq. 39.300
- Area totale mq. 46.000
- Area scoperta destinata a lavorazioni mq. 233.451
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 3-4
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule n. 27
- Aule speciali / attrezzate n. 14
- Laboratori n. 2
- Palestra n. 1
- Uffici n. 5
- Archivi n. 1
- Biblioteca n. 1
- Sala riunioni n. 2
- Volumi tecnici n. 2
- Serre n. 1
- Porticati n. 1
- Altri n. 25

PARTE CONVITTO

- Capienza n. 60
- Stanze n. 42
- Servizi igienici n. 17
- Mensa n. 1
- Cucina n. 5
- Archivi n. 1
- Spazi comuni n. 9
- Altri n.213

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) In parte
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI
-

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli NO
-

SETTORE: Servizi socio assistenziali
DENOMINAZIONE: Asilo nido Mondo Bambino
UBICAZIONE: via Collodi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ASP002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
- Attività svolte **Assistenza alla prima infanzia**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **3.000**
- Area coperta mq. **1.000**
- Area scoperta mq. **1.250**
- Area totale mq. **2.250**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **1**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Aule n. 8
- Aule polifunzionale n. 1
- Servizi igienici n. 4
- Servizi igienici spogliatoi n. 2
- Uffici n. 1
- Cucina n. 1
- Ingressi, corridoi n. 3
- Altri n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE: Servizi socio assistenziali
DENOMINAZIONE: Fondazione ONLUS Opere Pie Riunite
UBICAZIONE: via Bassi – viale Gandolfi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ASP001 – CU014

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
- Attività svolte **Assistenza socio assistenziale agli anziani**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **64.000**
- Area coperta mq. **6.800**
- Area scoperta mq. **13.794**
- Area totale mq. **20.594**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **5**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Portineria n. 1
- Stanze n. 82
- Servizi igienici n. 78
- Studi medici n. 7
- Uffici n. 7
- Cucina - mensa n. 16
- Farmacia n. 1
- Ingressi, corridoi n. 3
- Magazzino - archivi n. 22
- Chiesa n. 1
- Locali tecnici n. 1
- Altri n. 12

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : All'interno del complesso è ubicata la Chiesa di San Giorgio, consacrata nel 1511.

SETTORE: Servizi socio assistenziali
DENOMINAZIONE: Fondazione Lamberti
UBICAZIONE: via Cavallotti - Barattieri
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ASC001

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
- Attività svolte **Assistenza socio assistenziale alle persone disabili**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **16.000**
- Area coperta mq. **1.600**
- Area scoperta mq. **5.639**
- Area totale mq. **7.239**
- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **2/4**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono discreto [] sufficiente [] insufficiente
parte parte

AULE / SERVIZI COMUNI

- Portineria n.
- Stanze ospiti n.
- Stanze personale n.
- Servizi igienici n.
- Spogliatoi n.
- Ambulatorio n.
- Lavanderia n.
- Uffici n.
- Cucina - mensa n.
- Disimpegni n.
- Ingressi, corridoi n.
- Magazzino - archivi n.
- Attività ricreative n.
- Locali tecnici n.
- Altri n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Servizi socio assistenziali
DENOMINAZIONE: Association Columbus RSA Santa Francesca Cabrini
UBICAZIONE: via S. F.S. Cabrini
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ASC002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale

- Attività svolte Residenza Sanitaria Assistenziale **i**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 12.500

- Area coperta mq. 850

- Area scoperta mq. 0

- Area totale mq. 850

- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno

- Numero piani fuori terra 3/4

- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria

- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

- Portineria n.

- Stanze ospiti n.

- Stanze personale n.

- Servizi igienici n.

- Spogliatoi n.

- Ambulatorio n.

- Lavanderia n.

- Uffici n.

- Cucina - mensa n.

- Disimpegni n.

- Ingressi, corridoi n.

- Magazzino - archivi n.

- Attività ricreative n.

- Locali tecnici n.

- Altri n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI

- Area per altri veicoli NO

NOTE :

La RSA è inserita all'interno del Convento delle Suore del Sacro Cuore. Le superfici riportate si riferiscono solamente alla RSA.

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro sportivo F.Ili Molinari
UBICAZIONE: Via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC01

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte Calcio e atletica leggera
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 27.233
- Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna [X]
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar []
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente
- Campo da calcio
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto [] sufficiente [[X] insufficiente
- Pista di atletica

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) In parte
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro sportivo Acerbi
UBICAZIONE: Viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC02

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Calcio

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 9.569
- Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna [X]
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar []
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro sportivo Baseball
UBICAZIONE: Viale Della Resistenza – viale Volta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC03

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Baseball

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 16.916
- Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna [X]
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar []
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [] buono [X] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Palazzetto dello Sport
UBICAZIONE: Viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC04

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Basket – discipline diverse**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1975 – 2009 rifacimento spogliatoi e servizi igienici**
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. **3.089**
- Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra [X]
- Impianti coperti []
- Impianti esterni []
- Impianti natatori []
- Tribuna []
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar []
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri [X]
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **In parte**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE : La struttura è utilizzata dall'attiguo Istituto Superiore Ambrosoli durante le lezioni di educazione motoria'

SETTORE: Sport

DENOMINAZIONE: Centro sportivo comunale San Biagio

UBICAZIONE: Viale Duca D'Aosta

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC05

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Calcio - Rugby

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1.975
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 41.374
- Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna [X]
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar [X]
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri [X]
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto [X] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE : Una parte della struttura – 9.330 mq circa – è di proprietà privata, l'Amministrazione Comunale ne ha previsto l'acquisto.

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Campus ASSIGECO
UBICAZIONE: Viale Papa Giovanni XXIII
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC06

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Basket**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1960 – 2000 ristrutturazione**
 - Area coperta mq. **9.635**
 - Area scoperta mq. **1.370**
 - Area totale mq. **11.005**
 - Tipologia [X] impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico
-

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra [X]
 - Impianti coperti [X]
 - Impianti esterni []
 - Impianti natatori []
 - Tribuna []
 - Spogliatoi e servizi igienici [X]
 - Servizi igienici pubblico [X]
 - Bar [X]
 - Magazzini [X]
 - Recinzione [X]
 - Illuminazione [X]
 - Irrigazione automatica []
 - Altri [X]
 - Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente
-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE : All'interno della struttura c'è un convitto con ristorazione che ospita i ragazzi della squadra giovanile.

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Impianto minimoto
UBICAZIONE: Via Croce Rossa
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC07

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte pista per minimoto
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1991-1993
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 35.409
- Tipologia [] impianto in uso a società sportive
[X] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna []
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar [X]
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri [X]
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO
-

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli SI
-

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro Sportivo Tennis
UBICAZIONE: Viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC08

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **tennis**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1975 – 2008 ristrutturazione**
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. **2.929**
- Tipologia [] impianto in uso a società sportive
[X] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti [X]
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori []
- Tribuna []
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico []
- Bar [X]
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro Sportivo Piscina
UBICAZIONE: Via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC09/SPC010

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte nuoto – ginnastica – tennis - calcetto

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2005 ristrutturazione
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 17.253
- Tipologia [] impianto in uso a società sportive
[X] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra [X]
- Impianti coperti [X]
- Impianti esterni [X]
- Impianti natatori [X]
- Tribuna []
- Spogliatoi e servizi igienici [X]
- Servizi igienici pubblico [X]
- Bar [X]
- Magazzini [X]
- Recinzione [X]
- Illuminazione [X]
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [X] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro Sportivo Bocciodromo
UBICAZIONE: Via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC11

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
 - Attività svolte **bocce**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2002 ristrutturazione**
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. **2.170**
- Tipologia impianto in uso a società sportive
 impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra
- Impianti coperti
- Impianti esterni
- Impianti natatori
- Tribuna
- Spogliatoi e servizi igienici
- Servizi igienici pubblico
- Bar
- Magazzini
- Recinzione
- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Altri
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE: Sport
DENOMINAZIONE: Centro Sportivo Softball
UBICAZIONE: Via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPC12

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte **softball**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Area coperta mq. _____
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. **6.034**
- Tipologia impianto in uso a società sportive
[] impianto aperto al pubblico

ATTREZZATURE

Dotazioni :

- Palestra []
- Impianti coperti []
- Impianti esterni
- Impianti natatori []
- Tribuna []
- Spogliatoi e servizi igienici
- Servizi igienici pubblico
- Bar []
- Magazzini
- Recinzione
- Illuminazione
- Irrigazione automatica []
- Altri []
- Stato di manutenzione [] buono discreto [] sufficiente [] insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE: Parco Il Castello
UBICAZIONE: piazza San Bernardo - Frazione Triulza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione ---
- Superficie mq. 1.830 a parco e mq. 3.350 non attrezzati
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE : *L'area ha una superficie complessiva di mq. 5.180, di cui mq. 1.830 attrezzati a parco e mq. 3.350 non attrezzati.*

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale San Biagio – Condomini IACP

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC005/008

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **anni '60 – attrezzatura 2007**
-
- Superficie **mq. 4.957**
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Sull'area insiste un edificio – Ex Chiesa – ora inutilizzato per l'insufficiente stato di manutenzione. La superficie coperta è pari a 230 mq.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via De Amicis
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC015

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2005
-
- Superficie mq. 367
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Petrarca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC016

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2005**
-
- Superficie **mq. 2.190**
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
-
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
-
- Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE: Parco Lungo Po
UBICAZIONE: via Polenghi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC024

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1995
-
- Superficie mq. 5.960
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE : E' un'area piantumata a bosco.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ugoni
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC025

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1990**
-
- Superficie **mq. 2.817**
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
-
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
-
- Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Lamberti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC026

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2002**
- Superficie mq. 1.410
- Tipologia [] giardino storico area verde [] parco
 [] parco giochi [] area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti [] ghiaietto prato
 [] aiuole piantumata [] incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche []
- Sportive []
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti []
- Cestini
- Recinzione []

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica []
- Fontanelle []

Edifici:

- Si []
- No
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto sufficiente [] insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE: Parco Zinghetto
UBICAZIONE: via Gatti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC029

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1970 – 2007**
-
- Superficie mq. **13.829** (10.484 attrezzati +3.345 di ampliamento)
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze varie pavimentaz. ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente parco
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente magazzino

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Nel 2006/2007 l'Amministrazione ha acquisito due aree contigue al parco per una superficie complessiva di mq. 3.345.
Sull'area insiste un edificio avente stato di manutenzione insufficiente. La superficie coperta è pari a 190 mq.
Il parco è gestito dall'Associazione Amici Campo Zinghetto che si occupa anche della manutenzione ordinaria.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Galiverta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC030

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1970**
- Superficie mq. **1.009**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze asfalto ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE: Parco delle Rimembranze
UBICAZIONE: piazza F.lli Cairoli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC031

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1923 – 1988(ristrutturaz.) – 2010 (riqualificaz. verde)**
- Superficie mg. **6.057**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Nel parco è ubicato un servizio igienico pubblico con struttura a prefabbricata.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC033

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1980**
- Superficie **mq. 2.090**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Svevo – via Ungaretti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC037

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2009**
-
- Superficie **mq. 7.890**
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze asfalto ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
-
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
-
- Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE: Parco Bambini di Beslan
UBICAZIONE: viale Gorizia
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC038

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2003
- Superficie mq. 9.353
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via Pedrazzini Guaitamacchi – via Adda

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC039

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2010**

- Superficie mq. **5.000**

- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile

- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Sull'area si sviluppa un percorso vita.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Albino
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC040

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1980 – 2005 (riqualificazione verde ed arredi)
2011 (riqualificazione giochi)
- Superficie mq. 8.679
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE : All'interno del parco è stata creata un'area cani

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazza Italia
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC043

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2005**
-
- Superficie **mq. 723**
-
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
-
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
-
- Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Dei Mille
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC044

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1980**
- Superficie **mq. 4.632**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Polenghi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC051

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1995**
- Superficie mq. **2.810**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Petrarca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV009

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A. 2Bb
- Superficie mq. 3.490
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Buonarroti

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV004/005

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **da realizzare nell'ambito del P.I.I. 4A**

- Superficie mq. **9.485**

- Tipologia giardino storico area verde parco

parco giochi area verde non fruibile

- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato

aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche

- Sportive

- Panchine

- Percorsi pedonali

- Percorsi ciclabili

- Monumenti

- Cestini

- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione

- Irrigazione automatica

- Fontanelle

Edifici:

- Si

- No

- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**

- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV006

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.I.I. 1B
- Superficie mq. 2.140
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV021

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A. 10
- Superficie mq. 1.435
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Trivulzio

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV019/020

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.I.I. 1A
- Superficie mq. 19.750
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A.6B
- Superficie mq. 8.980
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via F.lli Micheli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC022

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **1.323**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Lamberti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC023

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 2.985
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC032

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 1.446
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Collodi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC035

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **1.416**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Svevo – via Pirandello
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC036

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **4.469**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazzale Cimitero
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC041

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 4.278
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: parcheggio Cimitero
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC042

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **3.957**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Trento - sottopasso pedonale

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC006/009

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____

- Superficie mq. **1.255**

- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile

- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Mauri
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC028

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 1.445
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ciocca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC052

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **1.838**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Per l'area è stata prevista l'alienazione.

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Papa Giovanni XXIII
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC050

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **835**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Duca D'Aosta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC045

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 5.099
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: Circonvallazione cittadina
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 4.000
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli NO

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale A. Moro – PL L
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC0001

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **15.928**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Lungo queste aree corre un tratto della pista ciclabile per Somaglia

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Delle Industrie

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC003/047

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **16.625**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Lungo queste aree corre un tratto della pista ciclabile per Somaglia

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Delle Industrie – PL O
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC004

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **1.001**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale A. Moro
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC010

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **1.456**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: zona industriale Mirandolina (in fregio alla viabilità)

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC011

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. 40.790
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Parchi e aree verdi

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via A. Moro

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC012/013/014

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____

- Superficie mq. **4.222**

- Tipologia giardino storico area verde parco

parco giochi area verde non fruibile

- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato

aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche

- Sportive

- Panchine

- Percorsi pedonali

- Percorsi ciclabili

- Monumenti

- Cestini

- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione

- Irrigazione automatica

- Fontanelle

Edifici:

- Si

- No

- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**

- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Aree in parte piantumate

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Varalli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPC017

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **2.831**
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze autobloccanti ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Aree in parte piantumate

SETTORE: Parchi e aree verdi
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Falchetti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: VPCV014

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A. 2Ba
- Superficie mq. 3.600
- Tipologia giardino storico area verde parco
 parco giochi area verde non fruibile
- Composizione / essenze da definire ghiaietto prato
 aiuole piantumata incolta

ATTREZZATURE

Dotazioni:

- Ludiche
- Sportive
- Panchine
- Percorsi pedonali
- Percorsi ciclabili
- Monumenti
- Cestini
- Recinzione

Impianti:

- Illuminazione
- Irrigazione automatica
- Fontanelle

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) _____
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazzale Ganelli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC006

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1970-1980**
- Superficie mq. **1.618**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazzale Donatori del Sangue
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC007

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2002**
- Superficie mq. **1.845**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Zara angolo via Albino
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC008

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2009
- Superficie mq. 882
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Albino
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC009

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1980
- Superficie mq. 600
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Gorizia – Chiesa di Caravaggio

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC010

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2009**
- Superficie mq. **1.059**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via Svevo

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC011/012 e da 015 a 019

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2002**
- Superficie mq. **2.436**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ungaretti - PL 8
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC013

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2008**
- Superficie mq. **762**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ungaretti - PL 9
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC014

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2009
- Superficie mq. 426
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ungaretti – P.Z. 104
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC020

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2008**
- Superficie mq. **186**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ungaretti – P.Z. 104
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC021

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2008**
- Superficie mq. **1.284**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Cairo
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC022

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1.990
- Superficie mq. 2.167
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazza F.lli Cairoli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC023

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1998**
- Superficie mq. **7.600**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via A. Costa Supermercato
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC022

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1.980
- Superficie mq. 974
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Manzoni - Cimitero
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC025

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1998**
- Superficie mq. **3.985**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Mauri
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC028

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1987
- Superficie mq. 4.064
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Buonarroti – P.I.I. 4 A
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC029

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2009
- Superficie mq. 6.000
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazzale L. Cadorna
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC030

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1950
- Superficie mq. 550
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Medagli D'Oro
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC033

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2002**
- Superficie mq. **11.097**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE : Il parcheggio è compreso nel perimetro dell'ambito del progetto fiera previsto dal Documento di Piano

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via P. Bignami
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC035

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2009**
- Superficie mq. **168**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE : Sono compresi i parcheggi realizzati in attuazione di due piani di recupero: uno sul lato destro in parte interrato ed in parte scoperto realizzato nel 2001, l'altro sul lato sinistro realizzato all'inizio degli anni '90.

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Diaz
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC036/PC037

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2010**
- Superficie mq. **83 + 309**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE: PC036 parcheggio in linea

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Petrarca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC038

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2009**
- Superficie mq. **209**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ugoni
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC040

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1990**
- Superficie mq. **164**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via C. Lamberti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC041

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2003**
- Superficie mq. **1.995**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Mons. Gennari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC042

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1995**
- Superficie mq. **873**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Mons. Gennari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC043

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1995
- Superficie mq. 411
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via Mons. Gennari

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC044/047/048

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1995**
- Superficie mq. **872**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Mons. Gennari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC049

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1995**
- Superficie mq. **525**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC050

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1985/1990
- Superficie mq. 3.323
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC051

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1980
- Superficie mq. 308
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via R. Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC052

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1985/1990
- Superficie mq. 3.126
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: piazza San Bernardino – Frazione Maiocca

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC053

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1960
- Superficie mq. 522
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via Pozzolo – Frazione Maiocca

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC054

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2009
- Superficie mq. 697
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Grande – Frazione Triulza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC055

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1995
- Superficie mq. 390
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Duca D'Aosta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC058

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2005
- Superficie mq. 8.271
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: viale Dei Mille e viale Papa Giovanni XXIII

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC059/061/062

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 1985
- Superficie mq. 2.005
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Mascagni – PL 7
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC063

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2009
- Superficie mq. 1.106
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: piazzale Carabinieri d'Italia
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC064

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2004
- Superficie mq. 6.043
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Vittorio Veneto
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC0002

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A. 6B
- Superficie mq. 1.504
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC031

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.I.I. 1 B
- Superficie mq. 4.020
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC032

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.I.I. 1 A
- Superficie mq. 807
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Trivulzio
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC066

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A 10
- Superficie mq. 328
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Petrarca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC070

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A 2Bb
- Superficie mq. 839
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Svevo
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC071

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2010**
- Superficie mq. **3.810**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Delle Industrie
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC003

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2000
- Superficie mq. 5.934
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Ferrari
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC039

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2000**
- Superficie mq. **1.964**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Delle Industrie – PL O
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC056

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2008**
- Superficie mq. **844**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale A. Moro
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC057

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **2003**
- Superficie mq. **7.406**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale A. Moro
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC060

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione **1991-1993**
- Superficie mq. **40.790**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio

DENOMINAZIONE:

UBICAZIONE: via Falchetti

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC004/005/045

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2004
- Superficie mq. 11.002
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Varalli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC046

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione _____
- Superficie mq. **2.770**
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Marconi – P.A. 7
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC026

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2008
- Superficie mq. 9.384
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Marconi – P.A. 7
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC001

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione 2008
- Superficie mq. 3.948
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

NOTE : Parcheggio privato

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: via Falchetti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC068

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A 2Ba
- Superficie mq. 3.600
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE: Parcheggio
DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE: viale Mulini di Mulazzana
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: PC069

CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Epoca di realizzazione da realizzare nell'ambito del P.A 12
- Superficie mq. 3.797
- Tipologia per auto per altri veicoli
 coperto scoperto
- Classificazione libero regolamentato a pagamento
- Dotazioni recinzione piantumazione

PAVIMENTAZIONE

Consistenza :

- Sterrato
- Asfalto
- Cemento
- Acciottolato
- Porfido
- Beola
- Autobloccanti
- Ghiaia

Impianti

- Illuminazione pubblica
- Fognatura
- Colonnine antincendio

Edifici:

- Si
- No
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

NOTE :

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di San Bernardino
UBICAZIONE : via Frazione Maiocca
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU001

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1700**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **400**
- Area scoperta mq. **280**
- Area totale mq. **680**
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di San Bernardo
UBICAZIONE : via Frazione Triulza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU002

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1700**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **375**
- Area scoperta mq. **567**
- Area totale mq. **942**
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di Santa Francesca Cabrini
UBICAZIONE : viale Papa Giovanni XXIII
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU003

- Attività svolte **Funzioni religiose – Oratorio**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1984 - 1989**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **1.180**
- Area scoperta mq. **7.450**
- Area totale mq. **8.630**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Centro giovanile n.
- Servizi igienici n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Sala de Regno dei Testimoni di Geova
UBICAZIONE : via dei Mulini di Magnani
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU004

- Attività svolte **Funzioni religiose – Oratorio**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1993**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **410**
- Area scoperta mq. **1.857**
- Area totale mq. **2.267**
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Edificio di culto n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa del Cristo
UBICAZIONE : via Garibaldi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU005

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1800**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **450**
- Area scoperta mq. **263**
- Area totale mq. **713**
- Stato di manutenzione [] buono discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di Santa Maria della Neve
UBICAZIONE : via Roma
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU006

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1600**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **400**
- Area scoperta mq. **391**
- Area totale mq. **791**
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di San Biagio e B.V. Immacolata
UBICAZIONE : piazza XX Settembre
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU007

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1400 -1500**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **1.600**
- Area scoperta mq. **161**
- Area totale mq. **1.761**
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa della Trinità
UBICAZIONE : via Vittorio Emanuele
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU008

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1700**
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **700**
- Area scoperta mq. **253**
- Area totale mq. **953**
- Stato di manutenzione [] buono discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa di San Giovanni Bosco
UBICAZIONE : viale Cairo
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU009

- Attività svolte **Funzioni religiose - Oratorio**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1980 – 1992**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **1.100**
- Area scoperta mq. **12.563**
- Area totale mq. **13.663**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Centro giovanile n.
- Campo da calcio n.
- Spogliatoi n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Santuario della B.V. di Caravaggio
UBICAZIONE : viale Manzoni
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU010

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1700**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **1.350**
- Area scoperta mq. **4.486**
- Area totale mq. **5.836**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE: Attrezzature Religiose ed Istruzione
DENOMINAZIONE: Centro Giovanile
UBICAZIONE: via Cabrini
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: CU011

- Attività svolte **Funzioni religiose - Scuola secondaria di I° grado**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1950**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **17.000***
- Area coperta mq. **1.570 ***
- Area scoperta mq. **7.436***
- Area totale mq. **9.006 ***
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **Edificio principale 3 - Teatro 2 – Spogliatoi 1**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI COMUNI - SCUOLA

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| - Abitazioni | n. | 6 |
| - Aule # | n. | 9 |
| - Sale polivalenti – aula magna | n. | 2 |
| - Bar – sala TV | n. | 2 |
| - Mensa # | n. | 1 |
| - Servizi igienici | n. | 6 |
| - Servizi igienici scuola # | n. | 2 |
| - Spazio polifunzionale** | n. | 1 |
| - Cappella | n. | 1 |
| - Cinema – teatro | n. | 1 |
| - Sede Scout | n. | 1 |
| - Spogliatoi | n. | 2 |
| - Campo da calcio | n. | 1 |
| - Campo da basket | n. | 1 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : *I dati planovolumetrici indicati con “*” sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola secondaria di I° grado e dall'Oratorio. La superficie destinata a scuola è pari a circa 400 mq. I locali con “**” sono utilizzati dalla scuola. Lo stato di manutenzione è buono per l'edificio principale e mediocre per il teatro.*

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa Monte Tabor Istituto Missionario Sacro Cuore
UBICAZIONE : via Cabrini
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU012

- Attività svolte **Funzioni religiose - Assistenza persone anziane**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1850 - 1960**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **3.500**
- Area scoperta mq. **12.639**
- Area totale mq. **16.139**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Convento n.
- R.S.A. n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature religiose
DENOMINAZIONE : Chiesa della Madonna delle Grazie
UBICAZIONE : via Zoncada – Largo Don Nunzio Grossi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : CU013

- Attività svolte **Funzioni religiose**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1700**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra _____
- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **1.350**
- Area scoperta mq. **520**
- Area totale mq. **1.870**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Chiesa n.
- Sacrestia n.
- Canonica n.
- Locali tecnici n.
- Altro n.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE : Centro per l'impiego (ex Ufficio di collocamento)
UBICAZIONE : via Verdi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO : AIC01

- Attività svolte **Servizi di informazione al cittadino**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione **1988**
- Stato di manutenzione buono [] mediocre [] cattivo
- Tipo di struttura muratura [] cemento armato [] ferro [] legno
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra **2**
- Volume mc. **700**
- Area coperta mq. **116**
- Area scoperta mq. **0**
- Area totale mq. **150**

SERVIZI

- Ufficio n. 6
- Servizi igienici n. 3
- Archivio n. 2

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
- Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE: Ex Convento delle Clarisse

UBICAZIONE: via Verdi

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC01

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [] sovracomunale

- Attività svolte _____

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 3.200

- Area coperta mq. 330

- Area scoperta mq. 0

- Area totale mq. 330

- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [X] ferro [] legno

- Numero piani fuori terra 1/2

- Impianti [] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria

- Epoca di costruzione ristrutturazione 1988

- Stato di manutenzione [] buono [] discreto [] sufficiente [X] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n.

- Locali tecnici n.

- Ingresso - disimpegni n.

- Servizi igienici – spogliatoi n.

- Altro n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto NO

- Area per altri veicoli NO

NOTE : Trattasi di complesso di edifici storici denominato "Ex Convento delle Clarisse". La struttura non è utilizzabile in quanto la ristrutturazione non è mai stata terminata. L'immobile, identificato catastalmente al Fg. 24 Map 263 sub 701, è stato inserito nel Piano delle Alienazioni.

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE : Centro civico commerciale

UBICAZIONE : **viale Cairo**

RIFERIMENTO PLANIMETRICO : **AIC003**

- Attività svolte **Vendita al dettaglio**

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

- Epoca di costruzione 1990 _____
- Stato di manutenzione buono mediocre cattivo
- Tipo di struttura muratura cemento armato prefabbricato
- Impianti riscaldamento allacciamento rete fognaria
- Numero piani fuori terra **1**
- Volume mc. **3.000**
- Area coperta mq. **670**
- Area scoperta mq. **2.408**
- Area totale mq. **3.078**

SERVIZI

- Vendita al dettaglio n. 1
- Magazzino n. 1
- Celle frigorifero n. 2
- Servizi igienici n. 2
- Locali tecnici n. 1

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NOI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Ex GIL - Azienda Servizi Municipalizzati
UBICAZIONE: viale Trieste
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC004

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
- Attività svolte **Servizi Gas – Smaltimento rifiuti**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **3.250**
- Area coperta mq. **500**
- Area scoperta mq. **3.439**
- Area totale mq. **3.939**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **1/2**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. **10**
- Servizi igienici n. **6**
- Archivio n. **3**
- Disimpegni n. **5**
- Ripostiglio n. **2**
- Locali tecnici n. **2**
-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Ex GIL
UBICAZIONE: viale Trieste
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC005

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Sede Associazioni Sindacali

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 1.650
- Area coperta mq. 380
- Area scoperta mq. 380
- Area totale mq. 760
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1/2
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione 1
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. **10**
- Servizi igienici n. **6**
- Archivio n. **3**
- Disimpegni n. **5**
- Ripostiglio n. **2**
- Locali tecnici n. **2**
-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Complesso servizi pubblici
UBICAZIONE: via Cavallotti – via Pietrasanta
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC006

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
 - Attività svolte **Uffici ASL – Giudice di Pace – Comando Polizia Locale –
Direzione Didattica – Sede Associazioni - varie**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **22.500**
- Area coperta mq. **2.000**
- Area scoperta mq. **1.700**
- Area totale mq. **3.700**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **2/4**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1950 - 1980**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Uffici n.
- Servizi igienici n.
- Archivio n.
- Disimpegni n.
- Ripostiglio n.
- Locali tecnici n.
-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE: Municipio

UBICAZIONE: via Vittorio Emanuele

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC007

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale

- Attività svolte Comune

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 12.050

- Area coperta mq. 1.300

- Area scoperta mq. 636

- Area totale mq. 1.936

- Tipo di struttura muratura cemento armato [] ferro [] legno

- Numero piani fuori terra 2/3

- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria

- Epoca di costruzione 1700 - 1850

- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. **45**

- Servizi igienici n. **12**

- Archivio n. **5**

- Disimpegni n. **24**

- Mensa n. **2**

- Sala Consigliare n. **1**

- Sala Giunta n. **1**

- Sala Matrimoni n. **1**

- Locali tecnici n. **1**

-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto NO

- Area per altri veicoli NO

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE: Loggia delle Mercanzie

UBICAZIONE: via Alberici

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC008

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale

- Attività svolte _____

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____

- Area coperta mq. **327**

- Area scoperta mq. _____

- Area totale mq. **327**

- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno

- Numero piani fuori terra **1**

- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria

- Epoca di costruzione **1600**

- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Loggiato

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**

- Area per altri veicoli **NO**

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Mercato Coperto
UBICAZIONE: piazza F.lli Cairoli
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC009

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
- Attività svolte vendita al dettaglio

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____
- Area coperta mq. 865
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 865
- Tipo di struttura [] muratura [] cemento armato ferro [] legno
- Numero piani fuori terra porticato aperto
- Impianti [] riscaldamento [] condizionamento [] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione 1800/1900
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Loggiato

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto NO
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE .:

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Ex Ospedale Soave
UBICAZIONE: viale Gandolfi
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC010

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
- Attività svolte **Biblioteca – Spazi espositivi - Uffici comunali – Suola materna**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **20.300**
- Area coperta mq. **2.450**
- Area scoperta mq. **5.869**
- Area totale mq. **8.319**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **2/3**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1779/1781**
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Scantinato
- Biblioteca
- Uffici comunali
- Sale espositive
- Archivi
- Scuola dell'infanzia

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
- Area per altri veicoli **NO**

NOTE : Lo stato di manutenzione del piano seminterrato è insufficiente, ad eccezione dell'ala occupata dalla biblioteca e dei locali tecnici ristrutturati nel 2008.

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE: Magazzino comunale

UBICAZIONE: via dei Canestrai – via dello Zocco

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC011

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
 - Attività svolte **Magazzino comunale – Associazione “Il Samaritano”**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **9.500**
- Area coperta mq. **2.075**
- Area scoperta mq. **2.065**
- Area totale mq. **4.140**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra **1/2**
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1960**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Magazzini officine
- Autorimesse - lavaggio
- Uffici archivi (Sede Samaritano)
- Spogliatoi
- Mensa

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato

DENOMINAZIONE: E.N.E.L.

UBICAZIONE: via Gatti

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC012

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale

- Attività svolte **Fornitura energia elettrica**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **7.600**

- Area coperta mq. **1.300**

- Area scoperta mq. **2.446**

- Area totale mq. **3.746**

- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno

- Numero piani fuori terra **1/2**

- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria

- Epoca di costruzione **1968/69**

- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. 6

- Autorimessa n. 1

- Depositi n. 5

- Volume tecnico n. 1

- Servizi igienici – spogliatoi n. 4

- Ingresso - disimpegni n. 3

- Cantine n. 2

- Appartamento n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**

- Area per altri veicoli **SI**

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: TELECOM
UBICAZIONE: via P. Bignami
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC013

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Servizi di telecomunicazioni**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **13.600**
- Area coperta mq. **1.300**
- Area scoperta mq. **2.067**
- Area totale mq. **3.367**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **1/2**
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **ampliamento 1974 – ristrutturazione 2001**
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. 4
- Locali tecnici n. 33
- Ingresso - disimpegni n. 9
- Servizi igienici – spogliatoi n. 4
- Ripostigli n. 11
- Mensa n. 2

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato
DENOMINAZIONE: Agenzia delle Entrate
UBICAZIONE: via Roma
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIC014

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte _____

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 3.600
- Area coperta mq. 600
- Area scoperta mq. 500
- Area totale mq. 1.100
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 2
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione 1990
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Uffici n. 10
- Ingresso n. 1
- Sala riunioni n. 1
- Servizi igienici n. 4
- Locali tecnici n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse sovracomunale
DENOMINAZIONE: Croce Rossa Italiana
UBICAZIONE: viale Mulini della Mulazzana
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIS001 – VPC085

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Pronto soccorso - Servizi assistenziali**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **6.080**
- Area coperta mq. **1.300**
- Area scoperta mq. **4.220**
- Area totale mq. **5.520**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **1**
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1996**
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Atrio - portineria n. 1
- Uffici n. 6
- Locali tecnici n. 4
- Ingresso - disimpegni n. 4
- Servizi igienici – spogliatoi n. 5
- Ripostigli n. 1
- Stanze dal letto n. 4
- Sala riunioni n. 1
- Sale ricreative n. 2
- Ripostiglio n. 1
- Autorimesse n. 7

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE : L'area verde di pertinenza è utilizzata per l'addestramento di unità cinofile.

SETTORE : Attrezzature di interesse sovracomunale

DENOMINAZIONE: I.N.P.S.

UBICAZIONE: viale Mulini della Mulazzana

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIS002

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Previdenziali

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 855
- Area coperta mq. 285
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. 285
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione 1993
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Atrio - sportello n. 1
- Uffici n. 5
- Locali tecnici n. 2
- Disimpegni n. 1
- Archivio n. 2
- Servizi igienici – spogliatoi n. 3
- Ripostigli n. 1
- Magazzino n. 1
- Altro n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto NO
 - Area per altri veicoli NO
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse sovracomunale
DENOMINAZIONE: Ufficio postale - Poste Italiane S.p.a.
UBICAZIONE: via Galilei
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIS003

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Servizi postali – Servizi finanziari**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **960**
 - Area coperta mq. **320**
 - Area scoperta mq. _____
 - Area totale mq. **320**
 - Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
 - Numero piani fuori terra **1**
 - Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
 - Epoca di costruzione **1967 – 2005 ristrutturazione**
-
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Atrio - sportello n. 1
- Uffici n. 5
- Servizi igienici n. 2
- Altro n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse sovracomunale
DENOMINAZIONE: Caserma dei Carabinieri
UBICAZIONE: via S. Giorgio – via dei Canestrai
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: AIS004

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Pubblica sicurezza**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **10.500**
- Area coperta mq. **1.250**
- Area scoperta mq. **2.089**
- Area totale mq. **3.339**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **3 - 2**
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1985 - 1990**
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Atrio - sportello n. 1
- Uffici n. 25
- Box n. 6
- Archivi n. 4
- Abitazioni n. 4
- Stanze n. 43
- Servizi igienici – spogliatoi n. 31
- Altro n. 36

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature di interesse sovracomunale

DENOMINAZIONE: Ente Fiera

UBICAZIONE: viale Medaglie D'Oro

RIFERIMENTO PLANIMETRICO: EF0014

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte Ente fiera – Fiera autunnale del bestiame- Sede Protezione Civile – varie
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 35.000
- Area coperta mq. 6.050
- Area scoperta mq. 16.359
- Area totale mq. 22.409
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1 - 2
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione dopo il 1960 –manutenzioni straordinarie
ristrutturazione del capannone sede della Protezione Civile negli anni 2000
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [X] insufficiente

SERVIZI

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| - Capannone | n. | 3 |
| - Servizi igienici | n. | 4 |
| - Sala polivalente | n. | 1 |
| - Uffici | n. | 5 |
| - Deposito | n. | 6 |
| - Locale a disposizione | n. | 5 |
| - Disimpegni | n. | 7 |
| - Altro | n. | 1 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI in parte
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
 - Area per altri veicoli SI
-

*NOTE : Solamente la sede della Protezione Civile è in buono stato di manutenzione, il resto del complesso è in condizioni mediocri.
Il complesso fieristico rientra nell'ambito del progetto fieria previsto dal Documento di Piano.*

SETTORE : Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
DENOMINAZIONE: A.S.L. Lodi - Servizio veterinario
UBICAZIONE: viale Trieste
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPB001

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Servizio veterinario**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **35.000**
- Area coperta mq. **140**
- Area scoperta mq. **675**
- Area totale mq. **815**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **2**
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1980 manutenzione straordinaria**
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Ingresso – sala d'aspetto n. 1
- Uffici n. 4
- Servizi igienici n. 2
- Altro n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI in parte**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
DENOMINAZIONE: Complesso di servizi pubblici
UBICAZIONE: via Cavallotti
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPB003

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Servizio veterinario**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **1.074**
- Area coperta mq. **179**
- Area scoperta mq. _____
- Area totale mq. **179**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **2**
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione _____
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto [X] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Ingresso – sala d'aspetto n. 1
- Uffici n.
- Servizi igienici n. 2
- Altro n. 2

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature sanitarie ed ospedaliere**DENOMINAZIONE: Ospedale di zona****UBICAZIONE: viale Marconi****RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPB004**

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
 - Attività svolte **Presidio ospedaliero - Assistenza sanitaria**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. **1.074**
- Area coperta mq. **6.700**
- Area scoperta mq. **54.477**
- Area totale mq. **61.177**
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **3 + seminterrato**
- Impianti [X] riscaldamento [X] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Ingresso – accettazione n.
- C.U.P. n.
- Prontosoccorso n.
- Uffici n.
- Servizi igienici n.
- Laboratori analisi chimico cliniche n.
- Laboratori esami diagnostici n.
- Servizi igienici n.
- Servizi igienici - spogliatoi n.
- Servizi lavanderia n.
- Servizi mensa n.
- Bar n.
- Palestre riabilitazione n.
- Reparti degenza n.
- Cappella n.
- Centrale termica n.
- Magazzini n.
- Altro n.

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE : Attrezzature sanitarie ed ospedaliere**DENOMINAZIONE: Medical Gamma****UBICAZIONE: via Diazzi****RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SPB005**

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale

- Attività svolte **Servizi diagnostici**

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA- Volume mc. **1.200**

- Area coperta mq. **complesso inserito al piano terra di un condominio**

- Area scoperta mq. **400 super. di pertinenza del servizio in oggetto**

- Area totale mq. **400**

- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno

- Numero piani fuori terra **1**

- Impianti [X] riscaldamento [X] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria

- Epoca di costruzione

- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Ingresso – accettazione n. 1

- Uffici n. 1

- Sale prelievi n. 3

- Servizi igienici n. 1

- Laboratori analisi n. 2

- Servizi igienici - spogliatoi n. 2

- Archivio n. 1

- Magazzino n. 1

- Altro n. 1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo

- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**

- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **SI**

PARCHEGGI- Area per auto **SI**

- Area per altri veicoli **SI**

NOTE :

SETTORE : Attrezzature veterinarie
DENOMINAZIONE: Clinica per animali
UBICAZIONE: viale Trieste
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: SP001

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Servizi veterinari

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 1.080
- Area coperta mq. 360
- Area scoperta mq. 500
- Area totale mq. 800
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1
- Impianti [X] riscaldamento [X] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione _____
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| - Ingresso – accettazione | n. | 1 |
| - Uffici | n. | 2 |
| - Sale visita | n. | 3 |
| - Laboratori analisi | n. | 2 |
| - Laboratori analisi | n. | 2 |
| - Sala operatoria degenza | n. | 3 |
| - Archivio | n. | 1 |
| - Altro | n. | 1 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) SI
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze SI

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :

SETTORE : Servizi tecnologici
DENOMINAZIONE: Depuratore e piazzola ecologica
UBICAZIONE: via della fornace
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ST001

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale sovracomunale
 - Attività svolte **Depurazione acque e stoccaggio rifiuti**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **270** – di cui 180 di tettoie di pertinenza della piazzola ecologica
- Area scoperta mq. **10.979**
- Area totale mq. **11.249**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro legno
- Numero piani fuori terra _____
- Impianti riscaldamento condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1999 piazzola ecologica**
- Stato di manutenzione buono discreto sufficiente insufficiente

SERVIZI

- Piazzola ecologia n. 1
- Uffici n. 1 (struttura prefabbricata)
- Servizi igienici spogliatoi n. 1 (struttura prefabbricata)
- Altro n. 2

Tipologia materiale stoccato: T/F, verde, carta, legname, stracci, frigoriferi, componenti elettronici, ferro, plastica, ingombranti, vetro, lattine, macerie edili, oli esausti

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali buono mediocre cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **SI**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **SI**
-

NOTE :

SETTORE : Servizi tecnologici
DENOMINAZIONE: Telefonia mobile
UBICAZIONE: Cimitero
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ST002

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte **Telecomunicazioni**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____
- Area coperta mq. _____ -
- Area scoperta mq. **1.016**
- Area totale mq. **1.016**
- Tipo di struttura [] muratura [] cemento armato ferro [] legno
- Numero piani fuori terra _____
- Impianti [] riscaldamento [] condizionamento [] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione _____
- Stato di manutenzione buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- Altro n. 1

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**

PARCHEGGI

- Area per auto **NO**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Servizi tecnologici
DENOMINAZIONE: Centrale idrica
UBICAZIONE: via della Resistenza
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ST003

UTENZA

- Bacino d'utenza comunale [] sovracomunale
 - Attività svolte **Fornitura acqua potabile**
-

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. _____
- Area coperta mq. **850**
- Area scoperta mq. **6.801**
- Area totale mq. **7.671**
- Tipo di struttura muratura cemento armato ferro [] legno
- Numero piani fuori terra **2**
- Impianti riscaldamento [] condizionamento allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione **1970**
- Stato di manutenzione [] buono [] discreto sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- | | | |
|---------------------------------|----|----|
| - Servizi igienici - spogliatoi | n. | 1 |
| - Uffici - sala comando | n. | 1 |
| - Archivio | n. | 1 |
| - Impianto potabilizzazione | n. | 1 |
| - Impianto filtrazione | n. | 1 |
| - Stazione di pompaggio | n. | 1 |
| - Vasche di accumolo | n. | 3 |
| - Magazzino | n. | 1 |
| - Pozzi | n. | 11 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

- _____

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [] buono [] mediocre [] cattivo
 - A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) **NO**
 - Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze **NO**
-

PARCHEGGI

- Area per auto **SI**
 - Area per altri veicoli **NO**
-

NOTE :

SETTORE : Servizi tecnologici
DENOMINAZIONE: Sede tecnica ASM Codogno
UBICAZIONE: viale Papa Giovanni XXIII
RIFERIMENTO PLANIMETRICO: ST004

UTENZA

- Bacino d'utenza [] comunale [X] sovracomunale
- Attività svolte Sede azienda servizi municipalizzati

CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA

- Volume mc. 6.600
- Area coperta mq. 1.380
- Area scoperta mq. 20.919
- Area totale mq. 22.299
- Tipo di struttura [X] muratura [X] cemento armato [] ferro [] legno
- Numero piani fuori terra 1-2
- Impianti [X] riscaldamento [] condizionamento [X] allacciamento rete fognaria
- Epoca di costruzione 1970
- Stato di manutenzione [X] buono [] discreto [] sufficiente [] insufficiente

SERVIZI

- | | | |
|---------------------------------|----|---|
| - Uffici | n. | 2 |
| - Mensa | n. | 1 |
| - Servizi igienici - spogliatoi | n. | 4 |
| - Magazzini | n. | 2 |
| - Officina | n. | 1 |
| - Autorimessa | n. | 3 |
| - Cabina gas | n. | 1 |
| - Cabina piezometrica | n. | 1 |
| - Torre piezometrica | n. | 1 |
| - Servizi igienici | n. | 1 |
| - Alloggio custode | n. | 1 |
| - Altro | n. | 1 |

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

-

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

- Grado di sicurezza accessi pedonali [X] buono [] mediocre [] cattivo
- A norma portatori di handicap (L. 13/89 – L.R. 6/89) NO
- Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze NO

PARCHEGGI

- Area per auto SI
- Area per altri veicoli SI

NOTE :