




### 3. MAPPATURA CRITICITÀ




- T1** STAZIONE - CENTRO - CIMITERO
- T2** ASSE NORD SUD - VIA PALLAVICINO - ROMA - VITT.EMANUELE II
- T3** VIALE MARCONI - OSPEDALE - I.T.A. S. TOSI
- T4** ASSE DELLO SPORT VIALE RESISTENZA - VIA R.FERRARI
- T5** VIA CAIRO
- T6** VIALE RISORGIMENTO - VIALE DEI MILLE - LICEO "G.NOVELLO"
- T7** VIA CAVOUR - PIETRASANTA - SANTUARIO MADONNA DI CARAVAGGIO
- ANELLO DEI VIALI

#### AMBITO DI COORDINAMENTO E RIFERIMENTO TECNICO ACCESSIBILITA' (deliberazione di Giunta n. 172 del 11 nov. 2024)


- Responsabile Unico Settore Tecnico ing. Andrea Alloni
- Delegato permanente Settore Tecnico dott.ssa Cristina Sanò
- Responsabile Servizi Sociali dott.ssa Marcella Anna Incerti
- Delegato permanente Servizi Sociali dott.ssa Gemma Chiozzi
- Responsabile Settore Amministrativo (delegato) Simona Boninsegna
- Responsabile Settore Affari Generali dott.ssa Ilaria Bertè
- Responsabile Polizia Locale Dott. Marco Valdemi
- Responsabile Sistemi Informativi Imerio Lucini
- Responsabile Finanziario (delegato) Antonella Canepari

PROGETTO: arch. Nayla Renzi, Cremona


ELABORAZIONI GRAFICHE E S.I.T.: HS Engineering, Cremona




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus






- Criticità puntuali
- Criticità lineari
- Criticità areali
- Scivolo
- Attraversamento pedonale
- Parcheggi disabili
- Parcheggio rosa
- Fermata autobus




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus





-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus









-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus








-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus









- Criticità puntuali
- Criticità lineari
- Criticità areali
- Scivolo
- Attraversamento pedonale
- Parcheggi disabili
- Parcheggio rosa
- Fermata autobus




-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus






- Criticità puntuali
- Criticità lineari
- Criticità areali
- Scivolo
- Attraversamento pedonale
- Parcheggi disabili
- Parcheggio rosa
- Fermata autobus



-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus



-  Criticità puntuali
-  Criticità lineari
-  Criticità areali
-  Scivolo
-  Attraversamento pedonale
-  Parcheggi disabili
-  Parcheggio rosa
-  Fermata autobus