



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☎ (0377) 3141

Cod. Fiscale e P.IVA: 02031600154

E-Mail: protocollo@comune.codogno.lo.it

Sito Internet www.comune.codogno.lo.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI SOMMA URGENZA Art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e.m.i.

Il giorno 12 Aprile 2024 alle ore 10:30, a seguito di relazione sul patrimonio arboreo acquisita agli atti il 3 aprile us. prot.n. 10983, effettuato accertamento d'ufficio, è stata rilevata una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità dovuta ad alcuni tigli fortemente inclinati o ammalorati presenti all'interno del Parco delle Rimembranze di Piazza Cairolì e nell'area adiacente la Stazione Ferroviaria denominata via IV Novembre. L'accertamento è stato effettuato dal sottoscritto Arch. Antonino Ceruti congiuntamente con il Geom. Cesare Mazzola dell'Ufficio Tecnico Comunale e documentato dall'allegata rappresentazione fotografica;

CONSIDERATO:

Parco Rimembranze - Piazza Cairolì:

- che in Piazza Cairolì all'interno del Parco delle Rimembranze due tigli sono fortemente inclinati verso l'area destinata a parcheggio mentre un taglio risultato cavo all'interno posizionato in adiacenza alla struttura del mercato coperto all'interno della zona a traffico limitato;
- che alla base dei tigli inclinati il terreno si è rialzato di circa 30 cm rispetto al normale piano dell'aiuola circostante;
- che il taglio cavo all'interno ha un'altezza di circa 25 mt dal piano dell'aiuola sottostante;
- che in loco, è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'agronomo che ha svolto il servizio di verifica del patrimonio arboreo sul territorio comunale, il quale ha confermato l'instabilità degli alberi e l'elevato rischio di crollo così come da relazione citata in premessa;
- che gli alberi si trovano all'interno e a confine del parco pubblico con Piazza Cairolì, ambiti soggetti ad alta frequenza di transito pedonale, traffico veicolare e mercato

bisettimanale;

Via IV Novembre - Stazione Ferroviaria:

- che in via IV Novembre, adiacente la Stazione Ferroviaria, due tigli sono risultati cavi all'interno e presentano serie ferite ai colletti e ammaloramenti nella chioma;
- che i due tigli si trovano adiacenti un'area destinata a parcheggio e sono prospicienti un passaggio pedonale continuamente utilizzato dai fruitori della Stazione Ferroviaria;
- che i tigli cavi all'interno hanno un'altezza di circa 30 mt dal piano dell'aiuola sottostante;
- che in loco, è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'agronomo che ha svolto il servizio di verifica del patrimonio arboreo sul territorio comunale, il quale ha confermato l'instabilità degli alberi e l'elevato rischio di crollo così come da relazione citata in premessa;
- che nelle aree sopra indicate necessita, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, eseguire senza alcun indugio l'abbattimento degli alberi ad alto fusto sopra indicati;
- che l'intervento sopra descritto, deve essere eseguito con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 a fronte delle circostanze rilevate di pericolo per la pubblica incolumità che non consentono alcun indugio;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto responsabile del servizio, visto l'art. 140 del D. Lgs. 36/2023;

ORDINA

l'immediata esecuzione dell'intervento di:

- abbattimento dei tigli presenti nel Parco delle Rimembranze di Piazza Cairoli e nella Via IV Novembre della Stazione Ferroviaria, con rimozione della relativa ceppaia;

affidando verbalmente l'esecuzione dell'intervento al Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede in Località Cà dell'Acqua – 26845 Codogno (Lo) - C.F. 00138930193 e P.I. 05050550150.

Il sottoscritto responsabile del procedimento provvederà a compilare entro dieci giorni e/o non appena possibile, dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvederà alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Relativamente ai tre tigli da abbattere presso il Parco delle Rimembranze sottoposto a tutela, è già stata inoltrata comunicazione alla Soprintendenza con nota in data odierna prot.n. 12195 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2004;

Codogno Lì, 12 Aprile 2024

IL TECNICO

Arch. Antonino Ceruti

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Tiglio fortemente inclinato lato nord parco



Tiglio fortemente inclinato lato est parco



Tiglio con tronco cavo lato ovest parco

