



CITTÀ DI CODOGNO

Provincia di **Lodi**

Assessorato all'Urbanistica e Territorio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

PIANO DEI SERVIZI [Pds]

(Art.10 Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

SCHEDE DI RILEVAMENTO SERVIZI

ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO DEI PARERI E DELLE OSSERVAZIONI

Luglio 2026

Entrata in vigore il..... /..... /.....

Pubblicazione BURL n. del /..... /.....

Approvazione Deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del .../.../...

Adozione Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16/12/2025

Gli Estensori
Giuseppe Tamagnini
Urbanista, Architetto, Paesaggista
dall'adozione all'approvazione

Andrea Alloni - Ingegnere
Antonino Ceruti - Architetto
sino all'adozione

Il Sindaco
Francesco Passerini

L'Assessore
Giovanni Bolduri

Il Segretario Comunale
Dr.ssa **Elena Noviello**

Unità di Progetto

Ing. Andrea Alloni
Geom. Cristina Soldati
Ing. Daniele Coppi
Geom. Massimo Maris
Geom. Cesare Mazzola
Dott.ssa Cristina Sanò

Collaboratori esterni

V.A.S. Dott.ssa Giovanna Fontana
Mobilità e S.I.T. H.S. Engineering s.r.l.
Studio Geologico Geolambda Engineering S.r.l.
Consulenza Legale Studio Legale Ass. Fossati, Andena, Romanenghi

Sommario

Di seguito si riportano le nomenclature e relative sigle utilizzate per individuare i servizi pubblici esistenti sul territorio cittadino, secondo le indicazioni di Regione Lombardia:

Sede di amministrazione pubblica (SAP)

- SAP 01 Municipio
- SAP 02 Sede INPS

Istruzione obbligo e infanzia (IOI)

- IOI01 Scuola dell'infanzia Resistenza
- IOI02 Scuola dell'infanzia e primaria San Biagio
- IOI03 Scuola dell'infanzia Garibaldi
- IOI04 Scuola dell'infanzia Nino Rapelli
- IOI05 Scuola Media Inferiore Ognissanti
- IOI06 Scuola dell'infanzia e primaria Istituto Tondini (Paritaria)
- IOI07 Scuola Primaria Anna Vertua Gentile
- IOI08 Scuola secondaria di primo grado "Fondazione scuole Diocesane – Piera Andreoli" (Paritaria)

Istruzione superiore (IS)

- IS01 Istituto di Istruzione Superiore Tosi
- IS02 Liceo Giuseppe Novello
- IS03 Istituto di Istruzione Superiore Piero Calamandrei
- IS04 Istituto di Istruzione Superiore Ambrosoli

Servizi socio sanitari di interesse locale (SSL)

- SSL01 Asilo nido Mondo Bambino

Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali (AOS)

- AOS01 Croce Rossa Italiana
- AOS02 ATS Città Metropolitana Distretto Veterinario Basso Lodigiano
- AOS03 Amicizia Società Cooperativa Sociale (Servizio generale)
- AOS04 Association Columbus RSA Santa Francesca Cabrini (Servizio generale)
- AOS05 Ospedale civico
- AOS06 Fondazione ONLUS Opere Pie Riunite (Servizio generale)
- AOS07 ASP Basso Lodigiano - Casa di riposo Codogno - RSA San Giorgio

Attrezzature sportive (AS)

- AS01 Centro sportivo F.lli Molinari
- AS02 Centro Sportivo Softball
- AS03 Centro Sportivo Bocciodromo
- AS04 Centro Sportivo Piscina
- AS05 Centro sportivo Baseball

- AS06 Centro sportivo Acerbi
- AS07 Centro Sportivo Tennis
- AS08 Palazzetto dello Sport
- AS09 Centro sportivo comunale San Biagio
- AS10 Campus ASSIGECO
- AS11 Motodromo

Fiere e centri espositivi (FCE)

- FCE01 Ente Fiera

Attrezzature e zone militari (AZM)

- AZM01 Caserma dei Carabinieri

Aree di Interscambio Passeggeri (AIP)

- AIP01 Stazione Ferroviaria

Attrezzature religiose (AR)

- AR01 Cappella cimitero cittadino
- AR02 Chiesa di San Bernardino
- AR03 Chiesa di Santa Maria Assunta
- AR04 Chiesa di Santa Francesca Cabrini
- AR05 Sala del Regno dei Testimoni di Geova
- AR06 Chiesa del Cristo
- AR07 Chiesa di Santa Maria della Neve
- AR08 Chiesa di San Biagio e B.V. Immacolata
- AR09 Chiesa della Trinità
- AR010 Chiesa di San Giovanni Bosco
- AR11 Santuario della Beata Vergine di Caravaggio
- AR12 Centro giovanile
- AR13 Chiesa Monte Tabor - Istituto Missionario Sacro Cuore
- AR014 Chiesa della Madonna delle Grazie
- AR015 Chiesa di San Giorgio

Attrezzature di interesse comunale (AIC)

~~— AIC01 Centro civico commerciale~~

- AIC01 Campo ricerca su macerie - Protezione Civile di Codogno
- AIC02 Fabbricato "ex GIL" - Servizi vari
- AIC03 Fabbricato "ex GIL" - Azienda Servizi Municipalizzati
- AIC04 Fabbricato "ex SIP"
- AIC05 Fabbricato "ex Filandone"
- AIC06 Cimitero
- AIC07 Loggia delle Mercanzie
- AIC08 Loggia del Mercato
- AIC09 Ex Clarisse

- AIC10 Spazio ricreativo
- AIC11 Ex Ospedale Soave
- AIC12 Magazzino Comunale - Sede "Associazione di volontariato "Il Samaritano"
- AIC13 Fabbricato "ex ENEL"
- AIC14 Centro Civico
- ~~- AIC15 Campo ricerca su macerie – Protezione Civile di Codogno~~

Aree miste verde e attrezzature (AMV)

- AMV 01 Via F.lli Arcari
- AMV 02 Via Mochi
- AMV 03 Via Mochi
- AMV 04 Parchetto Viale San Biagio - Condomini IACP
- AMV 05 Parco Viale dei Mille
- AMV 06 Parco Via Petrarca
- AMV 07 Parco Villa Polenghi
- AMV 08 Parchetto Via Leonardo da Vinci
- AMV 09 Parco giochi La coccinella
- AMV 10 Parco Via Polenghi
- AMV 11 Area addestramento cani C.R.I
- AMV 12 Area verde (monumento alla memoria delle vittime da COVID-19)
- AMV 13 Parco Via Svevo – Via Ungaretti
- AMV 14 Parco Via Svevo – Via Pirandello
- AMV 15 Parco Via Pedrazzini Guaitamacchi
- AMV 16 Parco Viale della resistenza (Monumento ai Caduti)
- AMV 17 Parco Viale Albino
- AMV 18 Parco delle Rimembranze
- AMV 19 Piazza Italia
- AMV 20 Area verde Via Galiverta
- AMV 21 Parco Zinghetto
- AMV 22 Circonvallazione cittadina
- AMV 23 Parco Il Castello

Parcheggi (P)

- P01 Via Rosolino Ferrari
- P02 Via Rosolino Ferrari
- P03 Viale Arrigo Cairo
- P04 Via Svevo
- P05 Via Giuseppe Ungaretti – PL9
- P06 Via Oriana Fallaci
- P07 Viale della Resistenza
- P08 Viale Mulini di Mulazzana
- P09 Piazzale Carabinieri d'Italia

- P10 Viale Gorizia – Chiesa di Caravaggio
- P11 Via Zara angolo viale Albino
- P12 Viale Albino
- P13 Piazzale Ganelli
- P14 Piazzale Donatori del Sangue – Via Pietrasanta
- P15 Piazza F.lli Cairoli
- P16 Viale Manzoni - cimitero
- P17 Viale Marconi
- P18 Via Costa (supermercato)
- P19 Via Mauri
- P20 Via Bernini
- P21 Via Arcari
- P22 Via Mochi – Viale Trivulzio
- P23 Viale Trivulzio
- P24 Viale Trivulzio (ex Cantine Sociali)
- P25 Viale Medaglie d'Oro (Fiera)
- P26 Viale Duca D'Aosta
- P27 Via Diaz
- P28 Viale Leonardo da Vinci (supermercato)
- P29 Viale Leonardo da Vinci
- P30 Viale Leonardo da Vinci – Via Lamberti
- P31 Via Polenghi
- P32 Via Polenghi
- P33 Via Varalli
- P34 Via Varalli
- P35 Via Ramelli – Via Groppi
- P36 Via Groppi
- P37 Via Ramelli
- P38 Via Groppi
- P39 Via A.M. Belloni – Via Pertini
- P40 Viale delle Industrie – PL O
- P41 Viale dell'Industria (MTA – Parco Tubi SNAM)
- P42 Vie diverse - Zona Mirandolina
- P43 Via Grande - Frazione Triulza
- P44 Via Pozzolo – Frazione Maiocca
- P45 Via Pozzolo – Frazione Maiocca
- P46 Piazza San Bernardino – Frazione Maiocca
- P47 Via Carducci
- P48 Via Carducci

Note

Di seguito sono riportate le schede dei principali servizi presenti sul territorio.

Nelle singole schede sono riportati puntualmente solamente i servizi di competenza comunale.

Sono state schedate solamente le aree verdi attrezzate.

Relativamente ai parcheggi sono riportati solamente quelli in area propria e non quelli in linea, in affiancamento alla sede stradale.

SETTORE :	Sede di amministrazione pubblica		
DENOMINAZIONE:	Municipio		
UBICAZIONE:	Via Vittorio Emanuele		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	SAP1		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Sede municipale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1700 - 1850		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura		☒ cemento armato
	☐ ferro		☐ legno
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento		☒ allacc. fognatura
<i>Numero piani fuori terra</i>	2/3		
<i>Volume mc.</i>	12.050		
<i>Area coperta mq.</i>	1.300		
<i>Area scoperta mq.</i>	644		
<i>Area totale mq.</i>	1.944		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono		☐ discreto
	☐ sufficiente		☐ insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI
INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89 ☒ SI ☐ NO

*Linea di trasporto pubblico con fermata
nelle vicinanze* ☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto ☐ SI ☒ NO

Area per altri veicoli ☐ SI ☒ NO

NOTE:



SETTORE :	Sede di amministrazione pubblica		
DENOMINAZIONE:	I.N.P.S.		
UBICAZIONE:	Via Santa Francesca Cabrini, angolo Viale Risorgimento		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	SAP2		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Servizi previdenziali		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1993		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura		☒ cemento armato
	☐ ferro		☐ legno
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento		☒ allacc. fognatura
<i>Numero piani fuori terra</i>	1		
<i>Volume mc.</i>	855		
<i>Area coperta mq.</i>	285		
<i>Area scoperta mq.</i>			
<i>Area totale mq.</i>	285		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono		☐ discreto
	☐ sufficiente		☐ insufficiente

RECUPERABILITA' DI SPAZI
INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89 ☒ SI ☐ NO

*Linea di trasporto pubblico con fermata
nelle vicinanze* ☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI


Area per auto ☐ SI ☒ NO

Area per altri veicoli ☐ SI ☒ NO

NOTE:

La sede INPS di Codogno è insediata in locali di proprietà comunale posti al piano terra di un edificio condominiale. Pertanto alla particella castale è stata attribuita la destinazione prevalente residenziale.



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia		
DENOMINAZIONE:	Scuola dell'infanzia Resistenza		
UBICAZIONE:	Viale Cairo		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI1		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola dell'infanzia		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Volume mc.</i>	---		
<i>Area coperta mq.</i>	1.205		
<i>Area scoperta mq.</i>	3.713		
<i>Area totale mq</i>	4.918		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno		
<i>Numero piani fuori terra</i>	1		
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		

AULE / SERVIZI COMUNI

Aule	5
Locale riposo	1
Locale comunicazione	1
Ambulatorio	1
Lavanderia	1
Cucina	1
Mensa	1
Servizi igienici	5
Spazio connettivo	1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI (scuolabus)	☐ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☒ SI (scuolabus)	☐ NO

NOTE

Giardino retrostante alberato e attrezzato con giochi bimbi.



ETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia
DENOMINAZIONE:	Scuola dell'infanzia e primaria San Biagio
UBICAZIONE:	viale Dei Mille
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI2
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola dell'infanzia - primaria	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	9.200 + 4.600 (seminterrato)*
<i>Area coperta mq.</i>	1.550
<i>Area scoperta mq.</i>	8.149
<i>Area totale mq</i>	9.699
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	2
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI		
Scuola dell'infanzia		
Aule	7	
Disimpegno	1	
Servizi igienici - spogliatoi	2	
ripostiglio	1	
Scuola primaria		
Aule	10	
Disimpegno	1	
Servizi igienici	4	
Spazi comuni		
Palestra	1	
Disimpegni	6	
Ripostigli	3	
Servizi igienici - spogliatoi	15	
Ambulatorio	1	
Aule	2	
Refettorio	1	
Cucina	1	
Locali tecnici	3	
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI		SI, in parte. Servizi igienici al piano seminterrato da recuperare
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'		
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI (scuolabus) ☐ NO	
PARCHEGGI		
Area per auto	☒ SI ☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI (scuolabus) ☐ NO	
NOTE		
<i>Il giardino retrostante è alberato e attrezzato con giochi bimbi. I dati plano volumetrici indicati con “*” sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla scuola primaria e dalla scuola dell'infanzia.</i>		
 		

SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia		
DENOMINAZIONE:	Scuola dell'infanzia Garibaldi		
UBICAZIONE:	via Cavour		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI3		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola dell'infanzia		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Volume mc.</i>	2.000	
	<i>Area coperta mq.</i>	420	
	<i>Area scoperta mq.</i>	1.057	
	<i>Area totale mq</i>	1.477	
	<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
	<i>Numero piani fuori terra</i>	1	
	<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

AULE / SERVIZI COMUNI

Aule *	2
Locale caldaia	1
Corridoio	1
Cucina	1
Mensa *	1
Servizi igienici	3

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☒ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI (parte interna)	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI (scuolabus)	☒ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☐ SI (scuolabus)	☒ NO

NOTE

I locali con "" sono utilizzati per più attività.
Il giardino retrostante è alberato e attrezzato con giochi bimbi.
L'Amministrazione Comunale ha programmato la ristrutturazione dell'edificio, inserendo l'intervento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.*



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia		
DENOMINAZIONE:	Scuola dell'infanzia Nino Rapelli		
UBICAZIONE:	Via Vittorio Emanuele, 51		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI4		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola dell'infanzia		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Volume mc.</i>	3.780		
<i>Area coperta mq.</i>	720		
<i>Area scoperta mq.</i>	1.797		
<i>Area totale mq</i>	2.517		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno		
<i>Numero piani fuori terra</i>	2		
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		

AULE / SERVIZI COMUNI

Aule	8
Locale riposo	non previsti spazi specifici
Locale comunicazione	1
Ambulatorio	---
Lavanderia	---
Cucina	---
Mensa	1
Servizi igienici	8
Spazio connettivo	3

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI (scuolabus)	☐ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☐ SI (scuolabus)	☒ NO

NOTE



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia	
DENOMINAZIONE:	Scuola Media Inferiore Ognissanti	
UBICAZIONE:	via Cavour	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI5	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola secondaria di primo grado	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Volume mc.</i>	22.770	
<i>Area coperta mq.</i>	2.300	
<i>Area scoperta mq.</i>	1.766	
<i>Area totale mq</i>	4.066	
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
<i>Numero piani fuori terra</i>	3	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

AULE / SERVIZI COMUNI

Aula magna	1
Aule didattiche	22
Aule sostegno	5
Laboratori	11
Biblioteca	1
Uffici	4
Palestra	2
Servizi igienici	11
Servizi igienici- spogliatoi	1
Altri	1

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☒ SI (scuolabus)	☐ NO

NOTE

Per le attività ginniche all'aperto viene utilizzato il giardino di pertinenza della Scuola primaria A.V. Gentile.



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia
DENOMINAZIONE:	Scuola dell'infanzia ed elementare Istituto Tondini (paritarie)
UBICAZIONE:	via Pietrasanta
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI6
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola dell'infanzia - primaria	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	4.770*
<i>Area coperta mq.</i>	2.430
<i>Area scoperta mq.</i>	5.628
<i>Area totale mq</i>	8.058
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	2/3
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE / SERVIZI COMUNI

Aule **	4
Locale riposo **	1
Ambulatorio	1
Lavanderia	1
Cucina	1
Mensa	1
Servizi igienici	2
Spazio polifunzionale	1
Cappella	1
Altri	-

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'


Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☐ mediocre	☒ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI (scuolabus)	☐ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO

NOTE

I dati piano volumetrici indicati con “” sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola primaria e dalla Scuola dell'infanzia. I locali con “**” sono utilizzati per più attività.
L'ambulatorio, la lavanderia, la cucina, la mensa e il giardino alberato attrezzato con giochi bimbi sono in comune con la Scuola primaria che fa parte dello stesso edificio.*



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia		
DENOMINAZIONE:	Scuola Primaria Anna Vertua Gentile		
UBICAZIONE:	via Via Cattaneo, 9		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI7		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola primaria		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Volume mc.</i>	16.100	
	<i>Area coperta mq.</i>	1.670	
	<i>Area scoperta mq.</i>	6.782	
	<i>Area totale mq</i>	8.452	
	<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☒ legno	
	<i>Numero piani fuori terra</i>	3 + seminterrato	
	<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

AULE / SERVIZI COMUNI

Aula magna	1
Aule didattiche	25
Aule sostegno	3
Aula informatica	1
Archivio	1
Aula attività libere	1
Deposito	2
Ambulatorio	1
Cucina	2
Mensa	2
Servizi igienici bambini	7
Servizi igienici personale	9
Ingressi, corridoi, disimpegni	18

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☒ SI (scuolabus)	☐ NO

NOTE


Il giardino di pertinenza è alberato e utilizzato per attività sportive.



SETTORE :	Istruzione obbligo e infanzia
DENOMINAZIONE:	Scuola secondaria di primo grado "Fondazione scuole Diocesane – Piera Andreoli" (Paritaria)
UBICAZIONE:	via Santa Francesca Cabrini
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IOI8
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> scuola secondaria di primo grado
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	17.000*
<i>Area coperta mq.</i>	1.570*
<i>Area scoperta mq.</i>	7.436*
<i>Area totale mq</i>	9.006*
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	3 l'edificio principale, 2 il teatro e 1 gli spogliatoi
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

SERVIZI COMUNI - SCUOLA			
<i>Abitazioni</i>			
Aule #	9		
Sale polivalenti – aula magna	2		
Bar – sala TV	1		
Mensa #	1		
Servizi igienici	6		
Servizi igienici scuola #	2		
Spazio polifunzionale**	1		
Cappella	1		
Cinema – teatro	1		
Sede Scout	1		
Spogliatoi	2		
	1		
ATTREZZATURE SPORTIVE			
Campo da calcio	1 - non di pertinenza esclusiva		
Campo da basket	1 - non di pertinenza esclusiva		
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☐ mediocre	☒ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE			
<i>I dati plano volumetrici indicati con “*” sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola secondaria di primo grado e dall'Oratorio. La superficie destinata a scuola è pari a circa 400 mq. I locali con “#” “*” sono utilizzati dalla scuola.</i> <i>Lo stato di manutenzione è buono per l'edificio principale e mediocre per il teatro.</i>			
			

SETTORE :	Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE:	Istituto di Istruzione Superiore Tosi
UBICAZIONE:	Viale Marconi
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IS1
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Istituto tecnico Agrario	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	40.000
<i>Area coperta mq.</i>	6.700
<i>Area scoperta mq.</i>	56.584
<i>Area totale mq</i>	63.284
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	3/4
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE - SERVIZI COMUNI		
Aule	27	
Aule speciali / attrezzate	14	
Laboratori	2	
Palestra	1	
Uffici	5	
Archivi	1	
Biblioteca	1	
Sala riunioni	2	
Volumi tecnici	2	
Serre	1	
Portici	1	
Altri	25	
PARTE CONVITTO		
Capienza	60	
Stanze	42	
Servizi igienici	17	
Mensa	1	
Cucina	5	
Archivi	1	
Spazi comuni	9	
Altri	213	
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI		

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'		
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI parzialmente ☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI		
Area per auto	☒ SI ☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI ☐ NO	
NOTE		
Contermine all'istituto è presente un'azienda agricola utilizzata a fini didattici		
		

SETTORE :	Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE:	Liceo Giuseppe Novello
UBICAZIONE:	viale Papa Giovanni XXIII
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IS2
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Liceo classico, scientifico e linguistico	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	17.000
<i>Area coperta mq.</i>	2.050
<i>Area scoperta mq.</i>	5.721
<i>Area totale mq</i>	7.771
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	3
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE - SERVIZI COMUNI

<i>Aule didattiche</i>	22
<i>Aule speciali</i>	4
<i>Laboratori</i>	3
<i>Biblioteca</i>	1
<i>Uffici</i>	4
<i>Palestra</i>	1
<i>Ingressi, corridoi, scale</i>	10
<i>Volumi tecnici</i>	1
<i>altri</i>	22

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI		☐ NO
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI		☐ NO

PARCHEGGI

<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO


NOTE



SETTORE :	Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE:	Istituto di Istruzione Superiore Piero Calamandrei
UBICAZIONE:	Piazza della Repubblica
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IS3
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Istituto tecnico per Ragionieri e Geometri	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	12.100
<i>Area coperta mq.</i>	1.127
<i>Area scoperta mq.</i>	0
<i>Area totale mq</i>	1.127
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	2/3
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE - SERVIZI COMUNI		
Aule didattiche	14	
Aule speciali	2	
Laboratori	3	
Biblioteca	1	
Uffici	4	
Palestra	1	
Ingressi, corridoi, scale	11	
Volumi tecnici	1	
altri	17	
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI		

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'		
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI (sono in corso opere di adeguamento) ☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI		
Area per auto	☒ SI ☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE		
<i>I locali posti al piano terra destinati ad attività commerciale, identificati catastalmente al Fg. 25 map. 194 sub b ed aventi una superficie di circa 23 mq, è stato alienato.</i> <i>Si segnala che parte dell'edificio risulta di proprietà di privati.</i>		
		

SETTORE :	Istruzione Superiore
DENOMINAZIONE:	Istituto di Istruzione Superiore Ambrosoli
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza
	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IS4
UTENZA <i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Istituto professionale statale indirizzo meccanico e chimico	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	
<i>Volume mc.</i>	11.400
<i>Area coperta mq.</i>	1.200
<i>Area scoperta mq.</i>	2.309
<i>Area totale mq</i>	3.509
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno
<i>Numero piani fuori terra</i>	1/3
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☐ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

AULE - SERVIZI COMUNI

Aule didattiche	12
Aule speciali	3
Laboratori	7
Biblioteca	1
Uffici	5
Palestra *	1
Ingressi, corridoi, scale	9
altri	13

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	


PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO

NOTE

“*” La scuola utilizza come palestra l'adiacente Palazzetto dello Sport.



SETTORE :	Servizi socio sanitari di interesse locale	
DENOMINAZIONE:	Asilo nido Mondo Bambino	
UBICAZIONE:	Via Collodi	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	SSL1	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Assistenza alla prima infanzia	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Volume mc.</i>	3.000	
<i>Area coperta mq.</i>	1.000	
<i>Area scoperta mq.</i>	2.075	
<i>Area totale mq</i>	3.075	
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
<i>Numero piani fuori terra</i>	1	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

AULE - SERVIZI COMUNI

Aule	8
Aule polifunzionali	1
Servizi igienici	4
Sevizi igienici spogliatoi	2
Uffici	1
Cucina	1
Ingressi, corridoi	3
Altri	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI		☐ NO
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI		☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto	☒ SI	☐ NO
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali	
DENOMINAZIONE:	Croce Rossa Italiana	
UBICAZIONE:	Viale dei Mulini della Mulazzana	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS1	
CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Volume mc	6.080	
Area coperta mq.	1.300	
Area scoperta mq.	4.220	
Area totale mq.	5.520	
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
Numero piani fuori terra	1	
Impianti	☒ riscaldam. ☒ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria	
Epoca di costruzione	1996	
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

SERVIZI			
Atrio - portineria	1		
Uffici	6		
Locali tecnici	4		
Ingresso – disimpegni	4		
Servizi igienici - spogliatoi	5		
Ripostigli	1		
Stanze da letto	4		
Sale riunioni	1		
Sale ricreative	2		
Ripostiglio	1		
Autorimesse	7		
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			
L'area verde di pertinenza è utilizzata per l'addestramento di unità cinofile.			
			

SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali									
DENOMINAZIONE:	ATS Città Metropolitana Distretto Veterinario Basso Lodigiano									
UBICAZIONE:	Viale Trieste									
										
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS2									
Attività svolte	Servizio veterinario									
CARATTERISTICHE DELL'AREA										
Volume mc	840									
Area coperta mq.	140									
Area scoperta mq.	675									
Area totale mq.	815									
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno									
Numero piani fuori terra	2									
Impianti	☒ riscaldam. ☒ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria									
Epoca di costruzione	1980 manutenzione straordinaria									
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente									
SERVIZI	<table border="1"> <tr> <td>Ingresso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sala d'aspetto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Uffici</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Locali tecnici</td> <td>4</td> </tr> </table>		Ingresso	1	Sala d'aspetto	1	Uffici	6	Locali tecnici	4
Ingresso	1									
Sala d'aspetto	1									
Uffici	6									
Locali tecnici	4									

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI	☒ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			
			

SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali	
DENOMINAZIONE:	Amicizia Società Cooperativa Sociale	
UBICAZIONE:	Via Cavallotti - Barattieri	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS3	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Assistenza socio assistenziale alle persone disabili	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Volume mc.</i>	16.000	
<i>Area coperta mq.</i>	1.600	
<i>Area scoperta mq.</i>	5.639	
<i>Area totale mq</i>	7.239	
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
<i>Numero piani fuori terra</i>	2/4	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☐ SI ☒ NO

NOTE

La suddivisione dei locali non viene puntualmente riportata in quanto trattasi di servizio a gestione privata



SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali		
DENOMINAZIONE:	Association Columbus RSA Santa Francesca Cabrini		
UBICAZIONE:	Via S.F.S. Cabrini		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS4		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Residenza Sanitaria Assistenziale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Volume mc.</i>	12.500	
	<i>Area coperta mq.</i>	850	
	<i>Area scoperta mq.</i>	0	
	<i>Area totale mq</i>	850	
	<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☒ ferro ☒ legno	
	<i>Numero piani fuori terra</i>	3/4	
	<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☐ SI ☒ NO

NOTE

La suddivisione dei locali non viene puntualmente riportata in quanto trattasi di servizio a gestione privata
La RSA è inserita all'interno del Convento delle Suore del Sacro Cuore.
Le superfici riportate si riferiscono solamente alla RSA.



SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali		
DENOMINAZIONE:	Ospedale civico		
UBICAZIONE:	Viale Marconi		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS5		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Presidio ospedaliero – assistenza sanitaria		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Volume mc.</i>			
<i>Area coperta mq.</i>	6.700		
<i>Area scoperta mq.</i>	54.477		
<i>Area totale mq.</i>	61.177		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno		
<i>Numero piani fuori terra</i>	3 (oltre seminterrato)		
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		

SERVIZI			
	Ingresso	Accettazione	
	Uffici	Servizi igienici	
	CUP	Pronto soccorso	
	Spogliatoi	Laboratori analisi chimico cliniche	
	Servizi mensa	Laboratori esami diagnostici	
	Bar	Palestra riabilitazione	
	Reparti degenza	Cappella	
	Centrale termica	Magazzini	
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			
			

SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali	
DENOMINAZIONE:	Fondazione ONLUS Opere Pie Riunite	
UBICAZIONE:	Via Bassi – viale Gandolfi	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS6	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Assistenza socio assistenziale agli anziani, Reparto Alzheimer	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Volume mc.</i>		
<i>Area coperta mq.</i>		
<i>Area scoperta mq.</i>		
<i>Area totale mq</i>		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
<i>Numero piani fuori terra</i>	5	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☐ SI ☒ NO

NOTE

All'interno del complesso è ubicata la Chiesa di San Giorgio, consacrata nel 1511.

La suddivisione dei locali non viene puntualmente riportata in quanto sono in corso interventi di ristrutturazione del complesso edilizio



SETTORE :	Attrezzature ospedaliere, sanitarie, assistenziali		
DENOMINAZIONE:	ASP Basso Lodigiano San Giorgio - Casa di riposo Codogno		
UBICAZIONE:	Viale Gandolfi		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AOS7		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Assistenza socio assistenziale agli anziani, Servizi Territoriali, Casa di comunità, Hospice		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Volume mc.</i>	—	
	<i>Area coperta mq.</i>	—	
	<i>Area scoperta mq.</i>	—	
	<i>Area totale mq</i>	—	
	<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
	<i>Numero piani fuori terra</i>	5	
	<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento ☒ condizionamento ☒ allacciamento rete fognaria	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☐ SI ☒ NO

NOTE

La suddivisione dei locali non viene puntualmente riportata in quanto sono in corso interventi di ristrutturazione del complesso edilizio



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Centro sportivo F.lli Molinari	
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS1	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Calcio e atletica leggera	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Volume mc.</i>		
<i>Area coperta mq.</i>		
<i>Area scoperta mq.</i>		
<i>Area totale mq</i>	27.233	
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico	
<i>Attrezzature</i>	☐ palestra ☒ impianti coperti ☒ impianti esterni ☐ impianti natatori ☒ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☐ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ Altri	
<i>Stato di manutenzione campo da calcio</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
<i>Stato di manutenzione pista d'atletica</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

Spazi sottotribuna da adibire a magazzini

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Centro Sportivo Softball	
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS02	
UTENZA	Bacino d'utenza: ☒ comunale ☐ sovracomunale Attività svolte: Softball	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Epoca di realizzazione		
Area coperta mq.		
Area scoperta mq.		
Area totale mq	6.034	
Tipologia	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico	
Attrezzature	☐ palestra ☐ impianti coperti ☒ impianti esterni ☐ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☐ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ Altri	
Stato di manutenzione	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☐ SI ☒ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive															
DENOMINAZIONE:	Centro Sportivo Bocciodromo															
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari															
																
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS03															
UTENZA	Bacino d'utenza: ☒ comunale ☐ sovracomunale Attività svolte: Bocce															
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA																
Epoca di realizzazione	2002 ristrutturazione															
Area coperta mq.																
Area scoperta mq.																
Area totale mq	2.170															
Tipologia	☐ impianto in uso a società sportive ☒ impianto aperto al pubblico															
Attrezzature	<table border="0"> <tr> <td>☐ palestra</td> <td>☒ impianti coperti</td> </tr> <tr> <td>☐ impianti esterni</td> <td>☐ impianti natatori</td> </tr> <tr> <td>☐ tribuna</td> <td>☐ spogliatoi e servizi</td> </tr> <tr> <td>☒ servizi igienici pub.</td> <td>☒ bar</td> </tr> <tr> <td>☒ magazzini</td> <td>☒ recinzione</td> </tr> <tr> <td>☒ illuminazione</td> <td>☐ irrigazione autom.</td> </tr> <tr> <td>☐ Altri</td> <td></td> </tr> </table>		☐ palestra	☒ impianti coperti	☐ impianti esterni	☐ impianti natatori	☐ tribuna	☐ spogliatoi e servizi	☒ servizi igienici pub.	☒ bar	☒ magazzini	☒ recinzione	☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.	☐ Altri	
☐ palestra	☒ impianti coperti															
☐ impianti esterni	☐ impianti natatori															
☐ tribuna	☐ spogliatoi e servizi															
☒ servizi igienici pub.	☒ bar															
☒ magazzini	☒ recinzione															
☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.															
☐ Altri																
Stato di manutenzione	<table border="0"> <tr> <td>☒ buono</td> <td>☐ discreto</td> </tr> <tr> <td>☐ sufficiente</td> <td>☐ insufficiente</td> </tr> </table>		☒ buono	☐ discreto	☐ sufficiente	☐ insufficiente										
☒ buono	☐ discreto															
☐ sufficiente	☐ insufficiente															

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI


Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Centro Sportivo Piscina	
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS4	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Nuoto – Ginnastica – Tennis – Calciotto, Padel	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Epoca di realizzazione</i>	2005 ristrutturazione	
<i>Area coperta mq.</i>		
<i>Area scoperta mq.</i>		
<i>Area totale mq</i>	17.253	
<i>Tipologia</i>	☐ impianto in uso a società sportive ☒ impianto aperto al pubblico	
<i>Attrezzature</i>	☒ palestra ☒ impianti coperti ☒ impianti esterni ☒ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☒ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ Altri	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI

☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI

☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI


☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive															
DENOMINAZIONE:	Centro sportivo Baseball															
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza - viale Volta															
																
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS5															
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Baseball															
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA																
<i>Volume mc.</i>																
<i>Area coperta mq.</i>																
<i>Area scoperta mq.</i>																
<i>Area totale mq</i>	16.916															
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico															
<i>Attrezzature</i>	<table border="0"> <tr> <td>☐ palestra</td> <td>☐ impianti coperti</td> </tr> <tr> <td>☒ impianti esterni</td> <td>☐ impianti natatori</td> </tr> <tr> <td>☒ tribuna</td> <td>☒ spogliatoi e servizi</td> </tr> <tr> <td>☒ servizi igienici pub.</td> <td>☐ bar</td> </tr> <tr> <td>☒ magazzini</td> <td>☒ recinzione</td> </tr> <tr> <td>☒ illuminazione</td> <td>☐ irrigazione autom.</td> </tr> <tr> <td>☐ Altri</td> <td></td> </tr> </table>		☐ palestra	☐ impianti coperti	☒ impianti esterni	☐ impianti natatori	☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi	☒ servizi igienici pub.	☐ bar	☒ magazzini	☒ recinzione	☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.	☐ Altri	
☐ palestra	☐ impianti coperti															
☒ impianti esterni	☐ impianti natatori															
☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi															
☒ servizi igienici pub.	☐ bar															
☒ magazzini	☒ recinzione															
☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.															
☐ Altri																
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente															

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☐ SI

☒ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI

☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive															
DENOMINAZIONE:	Centro sportivo Acerbi															
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza															
																
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS6															
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Calcio															
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA																
<i>Volume mc.</i>																
<i>Area coperta mq.</i>																
<i>Area scoperta mq.</i>																
<i>Area totale mq</i>	9.569															
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico															
<i>Attrezzature</i>	<table border="0"> <tr> <td>☐ palestra</td> <td>☐ impianti coperti</td> </tr> <tr> <td>☒ impianti esterni</td> <td>☐ impianti natatori</td> </tr> <tr> <td>☒ tribuna</td> <td>☒ spogliatoi e servizi</td> </tr> <tr> <td>☒ servizi igienici pub.</td> <td>☐ bar</td> </tr> <tr> <td>☒ magazzini</td> <td>☒ recinzione</td> </tr> <tr> <td>☒ illuminazione</td> <td>☐ irrigazione autom.</td> </tr> <tr> <td>☐ Altri</td> <td></td> </tr> </table>		☐ palestra	☐ impianti coperti	☒ impianti esterni	☐ impianti natatori	☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi	☒ servizi igienici pub.	☐ bar	☒ magazzini	☒ recinzione	☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.	☐ Altri	
☐ palestra	☐ impianti coperti															
☒ impianti esterni	☐ impianti natatori															
☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi															
☒ servizi igienici pub.	☐ bar															
☒ magazzini	☒ recinzione															
☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.															
☐ Altri																
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente															

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☐ SI

☒ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI

☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive		
DENOMINAZIONE:	Centro Sportivo Tennis		
UBICAZIONE:	Viale Della Resistenza		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS7		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Tennis		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1975 – 2008 ristrutturazione		
<i>Area coperta mq.</i>			
<i>Area scoperta mq.</i>			
<i>Area totale mq</i>	2.929		
<i>Tipologia</i>	☐ impianto in uso a società sportive ☒ impianto aperto al pubblico		
<i>Attrezzature</i>	☐ palestra ☒ impianti coperti ☒ impianti esterni ☐ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☐ servizi igienici pub. ☒ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ Altri		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Palazzetto dello Sport	
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS8	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Basket – discipline diverse	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Epoca di realizzazione.</i>	1975 – 2009 rifacimento spogliatoi e serv. igienici	
<i>Area coperta mq.</i>		
<i>Area scoperta mq.</i>		
<i>Area totale mq</i>	3.089	
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico	
<i>Attrezzature</i>	☒ palestra ☐ impianti coperti ☐ impianti esterni ☐ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☐ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☒ Altri	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI – in parte ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE

La struttura è utilizzata dall'attiguo Istituto Superiore Ambrosoli durante le lezioni di educazione motoria



SETTORE :	Attrezzature sportive															
DENOMINAZIONE:	Centro sportivo comunale San Biagio															
UBICAZIONE:	Viale Duca d'Aosta															
																
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS9															
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Calcio - Rugby															
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA																
<i>Epoca di realizzazione</i>	1975															
<i>Area coperta mq.</i>																
<i>Area scoperta mq.</i>																
<i>Area totale mq</i>	41.374															
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico															
<i>Attrezzature</i>	<table border="0"> <tr> <td>☐ palestra</td> <td>☐ impianti coperti</td> </tr> <tr> <td>☒ impianti esterni</td> <td>☐ impianti natatori</td> </tr> <tr> <td>☒ tribuna</td> <td>☒ spogliatoi e servizi</td> </tr> <tr> <td>☒ servizi igienici pub.</td> <td>☒ bar</td> </tr> <tr> <td>☒ magazzini</td> <td>☒ recinzione</td> </tr> <tr> <td>☒ illuminazione</td> <td>☐ irrigazione autom.</td> </tr> <tr> <td>☒ Altri</td> <td></td> </tr> </table>		☐ palestra	☐ impianti coperti	☒ impianti esterni	☐ impianti natatori	☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi	☒ servizi igienici pub.	☒ bar	☒ magazzini	☒ recinzione	☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.	☒ Altri	
☐ palestra	☐ impianti coperti															
☒ impianti esterni	☐ impianti natatori															
☒ tribuna	☒ spogliatoi e servizi															
☒ servizi igienici pub.	☒ bar															
☒ magazzini	☒ recinzione															
☒ illuminazione	☐ irrigazione autom.															
☒ Altri																
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente															

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☐ SI

☒ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI

☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Campus ASSIGECO	
UBICAZIONE:	Viale Papa Giovanni XXIII	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS10	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Basket	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Epoca di realizzazione.</i>	1960 – 2000 ristrutturazione	
<i>Area coperta mq.</i>	9.635	
<i>Area scoperta mq.</i>	1.370	
<i>Area totale mq</i>	11.005	
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico	
<i>Attrezzature</i>	☒ palestra ☒ impianti coperti ☐ impianti esterni ☐ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☒ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☒ Altri	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☒ SI ☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI ☐ NO


Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE

All'interno della struttura c'è un convitto con ristorazione che ospita i ragazzi della squadra giovanile.



SETTORE :	Attrezzature sportive	
DENOMINAZIONE:	Motodromo	
UBICAZIONE:	Via Croce Rossa	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AS11	
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☐ comunale ☒ sovracomunale <i>Attività svolte:</i> Pista per minimoto	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA		
<i>Epoca di realizzazione</i>	1991 - 1993	
<i>Area coperta mq.</i>		
<i>Area scoperta mq.</i>		
<i>Area totale mq</i>	35.409	
<i>Tipologia</i>	☒ impianto in uso a società sportive ☐ impianto aperto al pubblico	
<i>Attrezzature</i>	☐ palestra ☐ impianti coperti ☒ impianti esterni ☐ impianti natatori ☐ tribuna ☒ spogliatoi e servizi ☒ servizi igienici pub. ☒ bar ☒ magazzini ☒ recinzione ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☒ Altri	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI ☐ NO

Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze

☐ SI ☒ NO

PARCHEGGI

Area per auto


☒ SI ☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI ☐ NO

NOTE



SETTORE :	Fiere e centri espositivi	
DENOMINAZIONE:	Ente Fiera	
UBICAZIONE:	Viale medaglie d'Oro	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	FCE1	
Attività svolte	Attività fieristiche – sede protezione civile – teatro - varie	
CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Volume mc	40.850	
Area coperta mq.	7.380	
Area scoperta mq.	15.030	
Area totale mq.	22.410	
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☒ legno	
Numero piani fuori terra	1-2	
Impianti	☒ riscaldam. ☒ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria	
Epoca di costruzione		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI
INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI

☐ NO

*Linea di trasporto pubblico con fermata
nelle vicinanze*

☒ SI

☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE:

Alcuni interventi sono in fase di ultimazione



SETTORE :	Attrezzature e zone militari		
DENOMINAZIONE:	Caserma dei Carabinieri		
UBICAZIONE:	Via San Giorgio – via dei Canestrai		
			
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AZM1		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Volume mc	10.500		
Area coperta mq.	1.250		
Area scoperta mq.	2.089		
Area totale mq.	3.339		
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno		
Numero piani fuori terra	3-2		
Impianti	☒ riscaldam. ☐ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria		
Epoca di costruzione	1985 - 1990		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
SERVIZI			
Atrio – sportello	1		
Uffici	25		
Box	6		
Archivi	4		
Abitazioni	4		
Stanze	43		
Servizi igienici - spogliatoio	31		
Altro	36		

RECUPERABILITA' DI SPAZI
INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI

☐ NO

*Linea di trasporto pubblico con fermata
nelle vicinanze*

☒ SI

☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO


Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE:



SETTORE :	Aree di interscambio Passeggeri	
DENOMINAZIONE:	Stazione Ferroviaria	
UBICAZIONE:	Piazza Cadorna	
		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIP1	
CARATTERISTICHE DELL'AREA	In fase di ristrutturazione	
Volume mc		
Area coperta mq.		
Area scoperta mq.		
Area totale mq.		
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
Numero piani fuori terra	2	
Impianti	☒ riscaldam. ☐ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria	
Epoca di costruzione	1861	
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	

RECUPERABILITA' DI SPAZI
INUTILIZZATI

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Grado di sicurezza accessi pedonali

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

A norma L. 13/89 e L.R. 6/89

☒ SI

☐ NO

*Linea di trasporto pubblico con fermata
nelle vicinanze*

☒ SI

☐ NO

PARCHEGGI

Area per auto

☒ SI

☐ NO

Area per altri veicoli

☒ SI

☐ NO

NOTE:



SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Cappella cimitero cittadino		
UBICAZIONE:	Piazzale del cimitero		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR1		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>			
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura	☐ cemento armato	
	☐ ferro	☒ legno	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
<i>Numero piani fuori terra</i>			
<i>Volume mc.</i>			
<i>Area coperta mq.</i>	400		
<i>Area scoperta mq.</i>	280		
<i>Area totale mq.</i>	680		
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☒ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di San Bernardino		
UBICAZIONE:	Via Frazione Maiocca		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR2		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione			
Tipo di struttura	☒ muratura	☐ cemento armato	
	☐ ferro	☒ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	400		
Area scoperta mq.	280		
Area totale mq.	680		
Stato di manutenzione	☐ buono	☐ discreto	
	☒ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☒ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di Santa Maria Assunta		
UBICAZIONE:	Via Frazione Triulza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR3		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1700		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	375		
Area scoperta mq.	567		
Area totale mq.	942		
Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI ☒ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di Santa Francesca Cabrini		
UBICAZIONE:	Viale Papa Giovanni XXIII		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR4		
Attività svolte	Funzione religiose - oratorio		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1984 - 1989		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☒ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	1.180		
Area scoperta mq.	7.450		
Area totale mq.	8.630		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Sala del Regno dei Testimoni di Geova		
UBICAZIONE:	Via dei Mulini di Magnani		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR5		
	Attività svolte	Funzioni religiose	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	1993	
	Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno	
	Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura	
	Numero piani fuori terra		
	Volume mc.		
	Area coperta mq.	410	
	Area scoperta mq.	1.857	
	Area totale mq.	2.267	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa del Cristo		
UBICAZIONE:	Via Garibaldi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR6		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1800		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	450		
Area scoperta mq.	263		
Area totale mq.	713		
Stato di manutenzione	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di Santa Maria della Neve		
UBICAZIONE:	Via Roma		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR7		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1600		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	400		
Area scoperta mq.	391		
Area totale mq.	791		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di San Biagio e B.V. Immacolata		
UBICAZIONE:	Piazza XX Settembre		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR8		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1400 - 1500		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	1.600		
Area scoperta mq.	161		
Area totale mq.	1.761		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa della Trinità		
UBICAZIONE:	Via Vittorio Emanuele		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR9		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1700		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	700		
Area scoperta mq.	253		
Area totale mq.	953		
Stato di manutenzione	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa di San Giovanni Bosco		
UBICAZIONE:	Viale Cairo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR10		
Attività svolte	Funzioni religiose - oratorio		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1980 - 1992		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☒ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	1.100		
Area scoperta mq.	12.563		
Area totale mq.	13.663		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Santuario della Beata Vergine di Caravaggio		
UBICAZIONE:	Viale Manzoni		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR11		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1700		
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	1.350		
Area scoperta mq.	4.486		
Area totale mq.	5.836		
Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI ☐ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Centro giovanile		
UBICAZIONE:	Via Cabrini		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR12		
Attività svolte	Funzione religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1950		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☐ riscaldamento	☐ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	3 (edificio principale), 2 (teatro), 1(spogliatoi)		
Volume mc.	17.000*		
Area coperta mq.	1.570*		
Area scoperta mq.	7.436*		
Area totale mq.	9.6006		
Stato di manutenzione	☒ buono ☒ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☒ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:	<i>I dati planovolumetrici indicati con “*” sono riferiti all'intero edificio utilizzato dalla Scuola secondaria di I° grado e dall'Oratorio.</i> <i>La superficie destinata a scuola è pari a circa 400 mq.</i> <i>Lo stato di manutenzione è buono per l'edificio principale e sufficiente per il teatro.</i>		

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa Monte Tabor - Istituto Missionario Sacro Cuore		
UBICAZIONE:	Via Cabrini		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR13		
Attività svolte	Funzioni religiose – assistenza persone anziane		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1850 - 1960		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☒ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	3.500		
Area scoperta mq.	12.639		
Area totale mq.	16.139		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☒ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI	☒ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature religiose		
DENOMINAZIONE:	Chiesa della Madonna delle Grazie		
UBICAZIONE:	Via Zoncada – Largo Don Nunzio Grossi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AR14		
Attività svolte	Funzioni religiose		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1700		
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ cemento armato ☐ ferro ☒ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	1.350		
Area scoperta mq.	520		
Area totale mq.	1.870		
Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI ☒ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Centro civico commerciale		
UBICAZIONE:	Viale Cairo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC01		
Attività svolte	Vendita al dettaglio		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1990		
Tipo di struttura	☒ muratura	☒ cemento armato	
	☐ ferro	☐ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	1		
Volume mc.	3.000		
Area coperta mq.	670		
Area scoperta mq.	2.408		
Area totale mq.	3.078		
Stato di manutenzione	☐ buono	☒ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Campo ricerca su macerie – protezione civile di Codogno		
UBICAZIONE:	Viale Pietro Nenni		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC01		
	Attività svolte	Addestramento - protezione civile	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Volume mc		
	Area coperta mq.		
	Area scoperta mq.		
	Area totale mq.		
	Tipo di struttura	☐ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☐ legno	
	Numero piani fuori terra		
	Impianti	☐ riscaldam. ☐ condizionamento ☐ allaccio rete fognaria	
	Epoca di costruzione		
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
SERVIZI			
	Ingresso	Sala d'aspetto	
	Uffici	Servizi igienici	
	Altro		
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☐ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Ex GIL		
UBICAZIONE:	Viale Trieste		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC02		
Attività svolte	Sede associazioni sindacali		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	Seconda metà degli anni '30		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	1 / 2		
Volume mc.	1.650		
Area coperta mq.	380		
Area scoperta mq.	380		
Area totale mq.	760		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☒ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Ex GIL - Azienda Servizi Municipalizzati		
UBICAZIONE:	Viale Trieste		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC03		
Attività svolte	Servizio distribuzione gas e igiene urbana		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione			
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	1/2		
Volume mc.	3.250		
Area coperta mq.	500		
Area scoperta mq.	3.439		
Area totale mq.	3.939		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Fabbricato "ex SIP"		
UBICAZIONE:	Via P. Bignami		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC04		
<i>Attività svolte</i>			
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	Ampliamento 1974 – ristrutturazione 2001		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
<i>Impianti</i>	☐ riscaldamento	☐ allacc. fognatura	
<i>Numero piani fuori terra</i>	1/2		
<i>Volume mc.</i>	13.600		
<i>Area coperta mq.</i>	1.300		
<i>Area scoperta mq.</i>	2.067		
<i>Area totale mq.</i>	3.367		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	“Ex Filandone” Complesso servizi pubblici		
UBICAZIONE:	Via Cavallotti – via Pietrasanta		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC05		
<i>Attività svolte</i>	Comando Polizia Locale – Sede Associazioni – Ufficio di collocamento - CPIA		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1950 - 1980		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
<i>Impianti</i>	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
<i>Numero piani fuori terra</i>	2/4		
<i>Volume mc.</i>	22.500		
<i>Area coperta mq.</i>	2.000		
<i>Area scoperta mq.</i>	1.700		
<i>Area totale mq.</i>	3.700		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Cimitero		
UBICAZIONE:	Piazzale Cimitero		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC06		
Attività svolte	Cimitero comunale		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>			
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
<i>Impianti</i>	☐ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
<i>Numero piani fuori terra</i>	1		
<i>Volume mc.</i>			
<i>Area coperta mq.</i>			
<i>Area scoperta mq.</i>			
<i>Area totale mq.</i>			
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Loggia delle Mercanzie		
UBICAZIONE:	Via Alberici		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC07		
Attività svolte			
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1600		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☐ riscaldamento	☐ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	1		
Volume mc.			
Area coperta mq.	327		
Area scoperta mq.			
Area totale mq.	327		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI	☒ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Loggia del mercato		
UBICAZIONE:	Piazza F.lli Cairoli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC08		
Attività svolte	Area mercatale – attività ricreative		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1800/1900		
Tipo di struttura	☐ muratura	☐ cemento armato	
	☒ ferro	☐ legno	
Impianti	☐ riscaldamento	☐ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra			
Volume mc.			
Area coperta mq.	865		
Area scoperta mq.			
Area totale mq.	865		
Stato di manutenzione	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI	☒ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Ex convento delle Clarisse – (ex Ufficio di collocamento)		
UBICAZIONE:	Via Verdi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC09 – parte a		
Attività svolte	Servizi di informazione al cittadino		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1988		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ cemento armato ☐ ferro ☐ legno		
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra	2		
Volume mc.	700		
Area coperta mq.	116		
Area scoperta mq.	0		
Area totale mq.	150		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI ☒ NO		
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI			
Area per auto	☐ SI ☒ NO		
Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO		
NOTE:	Per l'attrezzatura di interesse comunale individuata planimetricamente con la sigla AIC11 sono state redatte due schede, in quanto solamente una parte è utilizzabile		

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Ex convento delle Clarisse – (parte non utilizzata)		
UBICAZIONE:	Via Verdi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC09 – parte b		
<i>Attività svolte</i>			
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	Ristrutturazione 1988		
<i>Tipo di struttura</i>	☒ muratura	☒ cemento armato	
	☒ ferro	☐ legno	
<i>Impianti</i>	☐ riscaldamento	☐ allacc. fognatura	
<i>Numero piani fuori terra</i>	1/2		
<i>Volume mc.</i>	3.200		
<i>Area coperta mq.</i>	330		
<i>Area scoperta mq.</i>	0		
<i>Area totale mq.</i>	330		
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☒ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocri	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			
Trattasi di complesso di edifici storici denominato "Ex Convento delle Clarisse". La struttura non è utilizzabile in quanto la ristrutturazione non è mai stata terminata. L'immobile, identificato catastalmente al Fg. 24 Map. 263 sub 701, è stato inserito nel Piano delle Alienazioni.			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Spazio ricreativo		
UBICAZIONE:	Via Santa Francesca Cabrini – Vicolo Campo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC10		
<i>Attività svolte</i>	Trattasi di spazio aperto, annesso all'Oratorio San Luigi e utilizzato per il gioco dalle società sportive e dall'associazione Scout		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>			
<i>Tipo di struttura</i>			
<i>Impianti</i>	Illuminazione		
<i>Numero piani fuori terra</i>	---		
<i>Volume mc.</i>	---		
<i>Area coperta mq.</i>	---		
<i>Area scoperta mq.</i>	3.623		
<i>Area totale mq.</i>			
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☐ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comune, generale, di Stato		
DENOMINAZIONE:	Ex ospedale Soave		
UBICAZIONE:	Via Gandolfi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC11		
Attività svolte	Biblioteca - servizi espositivi - ...		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1779/1781		
Tipo di struttura	☒ muratura	☒ cemento armato	
	☒ ferro	☒ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	2/3		
Volume mc.	20.300		
Area coperta mq.	2.450		
Area scoperta mq.	5.869		
Area totale mq.	8.319		
Stato di manutenzione	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:	<i>Lo stato di manutenzione del piano seminterrato è insufficiente, con eccezione dell'ala occupata dalla biblioteca e dei locali tecnici ristrutturati nel 2008.</i> <i>E' già stato avviato l'iter per l'esecuzione dell'intervento pubblico di riqualificazione del corpo centrale e interventi di restauro conservativo dell'ala di levante.</i> <i>Il complesso monumentale costituirà un polo culturale con finalità museali, divulgative nonché formative.</i> <i>Per i locali posti al primo piano, precedentemente destinati a sede dell'ufficio Tecnico, è corso uno studio per valutare l'insediamento di attività didattiche.</i>		

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Magazzino Comunale Sede Associazione di volontariato "Il Samaritano"		
UBICAZIONE:	Via dei Canestrai – via dello Zocco		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC12		
Attività svolte	Magazzino comunale – Associazione "Il Samaritano"		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1960 - 2009		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☒ riscaldamento ☒ allacc. fognatura		
Numero piani fuori terra	1 / 2		
Volume mc.	9.500		
Area coperta mq.	2.075		
Area scoperta mq.	2.065		
Area totale mq.	4.140		
Stato di manutenzione	☐ buono ☒ sufficiente		
	☐ discreto ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☒ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:	Una parte del complesso immobiliare ospita la sede dell'Associazione "Il Samaritano" dedicata all'assistenza a domicilio di malati con prognosi infausta		

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Fabbricato "ex ENEL"		
UBICAZIONE:	Via Gatti		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC13		
Attività svolte	sede distributore energia elettrica e-distribuzione SpA		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Epoca di realizzazione	1968/1969		
Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Impianti	☒ riscaldamento	☒ allacc. fognatura	
Numero piani fuori terra	1/2		
Volume mc.	7.600		
Area coperta mq.	1.300		
Area scoperta mq.	2.446		
Area totale mq.	3.746		
Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☒ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE:	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Centro civico		
UBICAZIONE:	Viale Trivulzio		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC14		
	Attività svolte	Sede corsi professionali	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Volume mc		
	Area coperta mq.		
	Area scoperta mq.		
	Area totale mq.		
	Tipo di struttura	☒ muratura ☐ ferro	☒ cemento armato ☐ legno
	Numero piani fuori terra	2	
	Impianti	☒ riscaldam. ☐ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria	
	Epoca di costruzione		
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente	
SERVIZI			
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☐ SI	☒ NO
	Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Attrezzature di interesse comunale		
DENOMINAZIONE:	Campo ricerca su macerie – protezione civile di Codogno		
UBICAZIONE:	Viale Pietro Nenni		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AIC15		
	<i>Attività svolte</i>	Addestramento - protezione civile	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Volume mc</i>		
	<i>Area coperta mq.</i>		
	<i>Area scoperta mq.</i>	6.801	
	<i>Area totale mq.</i>		
	<i>Tipo di struttura</i>	☐ muratura	☐ cemento armato
		☐ ferro	☐ legno
	<i>Numero piani fuori terra</i>		
	<i>Impianti</i>	☐ riscaldam.	☐ condizionamento
		☐ allaccio rete fognaria	
	<i>Epoca di costruzione</i>	1970	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☐ discreto
		☒ sufficiente	☐ insufficiente
SERVIZI			
		Area addestramento	
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☐ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☐ NO
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☐ NO
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI	☐ NO
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI	☐ NO
NOTE:			

SETTORE :	Servizi tecnologici - Impianti		
DENOMINAZIONE:	Centrale idrica		
UBICAZIONE:	Via della Resistenza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IMP1		
Attività svolte	Captazione acqua potabile		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
Volume mc			
Area coperta mq.	850		
Area scoperta mq.	6.801		
Area totale mq.	7.651 – 7.254		
Tipo di struttura	☒ muratura ☒ ferro	☒ cemento armato ☐ legno	
Numero piani fuori terra			
Impianti	☒ riscaldam. ☐ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria		
Epoca di costruzione	1970		
Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente		
SERVIZI			
	Uffici	Sala comando	
	Spogliatoi	Servizi igienici	
	Archivio	Impianto potabilizz.	
	Stazione di pompaggio	Impianto filtrazione	
	Magazzino	Vasche accumulo	
	Pozzi		
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI			

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☒ NO	
Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO	
PARCHEGGI			
Area per auto	☒ SI	☐ NO	
Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Servizi tecnologici - Impianti		
DENOMINAZIONE:	Depuratore e Centro raccolta rifiuti		
UBICAZIONE:	Via della Fornace		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	IMP2 (Depuratore) – IMP3 (Piazzola Ecologica)		
	Attività svolte	Depurazione acqua e stoccaggio rifiuti	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Volume mc		
	Area coperta mq.	270 di cui 180 di tetterie di pertinenze piazzola destinata a Centro di raccolta rifiuti	
	Area scoperta mq.	10.979	
	Area totale mq.	11.249	
	Tipo di struttura	☐ muratura ☒ cemento armato ☒ ferro ☐ legno	
	Numero piani fuori terra		
	Impianti	☒ riscaldam. ☐ condizionamento ☒ allaccio rete fognaria	
	Epoca di costruzione	1999 piazzola ecologica	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente	
SERVIZI	uffici Piazzola ecologica spogliatoi Servizi igienici impianti		
RECUPERABILITA' DI SPAZI INUTILIZZATI	---		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☒ SI ☐ NO	
NOTE:	Tipologia materiale stoccato: T/F, verde, carta, legname, stracci, frigoriferi, componenti elettronici, ferro, plastica, ingombranti, vetro, lattine, macerie edili, oli esausti. Nel 2024 sono stati avviati i lavori di ammodernamento della piazzola destinata a Centro di raccolta rifiuti		

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parchetto F.lli Arcari		
UBICAZIONE:	Via F.lli Arcari		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 1		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	---	
	Superficie mq	5.653	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ parco ☐ area verde non fruibile	☒ area verde ☒ parco giochi
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ prato ☒ piantumata	☐ ghiaietto ☐ aiuole ☐ incolta
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☒ ludiche ☒ panchine ☐ monumenti ☐ recinzioni	☐ sportive ☐ percorsi pedonali ☒ cestini
	Impianti	☒ illuminazione ☐ fontanelle	☐ irrigazione autom.
	Edifici	☐ SI	☒ NO
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI	☐ NO
	Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Area verde		
UBICAZIONE:	Via Mochi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 2		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale ☐ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	---	
	Superficie mq	10.547	
	Tipologia	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☐ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☒ SI ☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Area verde		
UBICAZIONE:	Via Mochi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 3		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	---	
	Superficie mq	10.763	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ parco ☐ area verde non fruibile	☒ area verde ☐ parco giochi
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ prato ☒ piantumata	☐ ghiaietto ☐ aiuole ☐ incolta
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ panchine ☐ monumenti ☐ recinzioni	☐ sportive ☒ percorsi pedonali ☒ cestini
	Impianti	☒ illuminazione ☐ fontanelle	☒ irrigazione autom.
	Edifici	☐ SI	☒ NO
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI	☐ NO
	Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parchetto Viale San Biagio		
UBICAZIONE:	Viale San Biagio – Condomini IACP		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 4		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale ☐ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	anni '60 – attrezzatura 2007	
	Superficie mq	5.105	
	Tipologia	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☒ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☐ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☒ SI ☐ NO	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☐ SI ☒ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			
Sull'area insiste un edificio – Ex Chiesa – ora inutilizzato per l'insufficiente stato di manutenzione. La superficie coperta è pari a 230 mq.			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Viale dei Mille		
UBICAZIONE:	Viale dei Mille		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 5		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	1980	
	Superficie mq	4.632	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ area verde ☒ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☒ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☒ recinzioni	
	Impianti	☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Via Petrarca		
UBICAZIONE:	Via Petrarca		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 6		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale ☐ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	da realizzare nell'ambito del P.A. 2Bb	
	Superficie mq	3.542	
	Tipologia	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni ☒ percorsi ciclabili	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☒ SI ☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Villa Polenghi		
UBICAZIONE:	Via Dante – Viale Trento		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 7		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☐ comunale ☒ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	1911	
	Superficie mq	11.253	
	Tipologia	☒ giardino storico ☐ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ ghiaietto ☒ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☒ recinzioni ☐ percorsi ciclabili	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☒ SI ☐ NO	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☒ SI ☐ NO	
NOTE:	Son in corso i lavori di riqualificazione		

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parchetto Via Leonardo da Vinci		
UBICAZIONE:	Via Leonardo da Vinci		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 8		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	2002	
	Superficie mq	1.629	
	Tipologia	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☒ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco giochi La coccinella		
UBICAZIONE:	Via Polenghi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 9		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	1995	
	<i>Superficie mq</i>	2.810	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☐ area verde ☒ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☒ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Via Polenghi		
UBICAZIONE:	Via Polenghi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 10		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2019	
	<i>Superficie mq</i>	2.721	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☐ area verde ☒ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☐ ludiche ☒ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Area addestramento cani C.R.I.		
UBICAZIONE:	Via Collodi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 11		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>			
<i>Superficie mq</i>		1.429	
<i>Tipologia</i>		☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
<i>Composizione / essenze</i>		☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
<i>Dotazioni</i>		☐ ludiche ☐ sportive ☐ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☐ cestini ☒ recinzioni	
<i>Impianti</i>		☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
<i>Edifici</i>		☐ SI ☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>		☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>		☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>		☐ SI ☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>		☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
<i>Area per auto</i>		☒ SI ☐ NO	
<i>Area per altri veicoli</i>		☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Area verde (monumento alla memoria delle vittime da COVID-19)		
UBICAZIONE:	Via Collodi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 12		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>		
	<i>Superficie mq</i>	1.421	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☐ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☒ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☐ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☐ ludiche ☐ sportive ☐ panchine ☐ percorsi pedonali ☒ monumenti ☐ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Svevo – Via Ungaretti		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 13		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2009	
	<i>Superficie mq</i>	8.681	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☒ asfalto ☐ ghiaietto ☒ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☒ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Svevo – Via Pirandello		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 14		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	1998	
	<i>Superficie mq</i>	8.929	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☒ asfalto ☐ ghiaietto ☒ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☒ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco		
UBICAZIONE:	Via Pedrazzini Guaitamacchi - via Adda		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 15		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	2010	
	Superficie mq	5.256	
	Tipologia	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☒ autobloccanti ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☒ sportive ☐ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			
Sull'area si sviluppa un percorso vita			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco		
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 16		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	1980	
	<i>Superficie mq</i>	2.211	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☐ autobloccanti ☒ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☒ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☒ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco		
UBICAZIONE:	Viale Albino		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 17		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale ☐ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	1980 – 2005 (riqualificazione verde ed arredi) 2011 (riqualificazione giochi)	
	Superficie mq	8.825	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ area verde ☒ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☒ ludiche ☒ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☒ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☒ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI ☐ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			
All'interno del parco è stata creata un'area cani per aperta al pubblico e un'area destinata ad attività addestramento cani			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco delle Rimembranze		
UBICAZIONE:	Piazza F.lli Cairoli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 18		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale ☐ sovracomunale	
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	1923 – 1988 (ristrutturazione) 2010 (riqualif. verde)	
	Superficie mq	6.204	
	Tipologia	☒ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ ghiaietto ☐ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☒ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☒ illuminazione ☒ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI ☐ NO	
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI ☐ NO	
	Area per altri veicoli	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Piazza Italia		
UBICAZIONE:	Piazza Italia		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 19		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	2005	
	Superficie mq	723	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ parco ☐ area verde non fruibile	☒ area verde ☐ parco giochi
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ prato ☒ piantumata	☒ ghiaietto ☐ aiuole ☐ incolta
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☒ panchine ☒ monumenti ☐ recinzioni	☒ sportive ☐ percorsi pedonali ☒ cestini
	Impianti	☐ illuminazione ☒ fontanelle	☐ irrigazione autom.
	Edifici	☐ SI	☒ NO
	Stato di manutenzione	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI	☐ NO
	Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Area verde		
UBICAZIONE:	Via Galiverta		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 20		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	1970	
	<i>Superficie mq</i>	1.000	
	<i>Tipologia</i>	☐ giardino storico ☒ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☐ area verde non fruibile	
	<i>Composizione / essenze</i>	☒ asfalto ☐ ghiaietto ☐ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	<i>Dotazioni</i>	☐ ludiche ☐ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☐ recinzioni	
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI ☐ NO	
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI ☒ NO	
PARCHEGGI			
	<i>Area per auto</i>	☐ SI ☒ NO	
	<i>Area per altri veicoli</i>	☐ SI ☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Zinghetto		
UBICAZIONE:	Via Gatti		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 21		
UTENZA	<i>Bacino d'utenza:</i> ☒ comunale ☐ sovracomunale		
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA	<i>Epoca di realizzazione</i> 1970 – 2007 - 2018 <i>Superficie mq</i> 13.829 (di cui 10.660 attrezzati) <i>Tipologia</i> ☐ giardino storico ☐ area verde ☐ parco ☒ parco giochi ☐ area verde non fruibile <i>Composizione / essenze</i> ☒ varie pavimentaz. ☐ ghiaietto ☒ prato ☐ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta		
ATTREZZATURE	<i>Dotazioni</i> ☒ ludiche ☒ sportive ☒ panchine ☒ percorsi pedonali ☐ monumenti ☒ cestini ☒ recinzioni <i>Impianti</i> ☒ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☒ fontanelle <i>Edifici</i> ☒ SI ☐ NO <i>Stato di manutenzione parco</i> ☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente <i>Stato di manutenzione magazzino</i> ☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i> ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo <i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i> ☒ SI ☐ NO <i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i> ☐ SI ☒ NO		
PARCHEGGI	<i>Area per auto</i> ☐ SI ☒ NO <i>Area per altri veicoli</i> ☐ SI ☒ NO		
NOTE:	<i>Nel 2006/2007 l'Amministrazione ha acquisito due aree contigue al parco per una superficie complessiva di mq. 3.345. Sull'area insiste un edificio avente stato di manutenzione insufficiente. La superficie coperta è pari a 190 mq. Il parco è gestito dall'Associazione Amici Campo Zinghetto che si occupa anche della manutenzione ordinaria.</i>		

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Circonvallazione cittadina		
UBICAZIONE:	circonvallazione cittadina		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 22		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione		
	Superficie mq	4.000	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ area verde ☐ parco ☐ parco giochi ☒ area verde non fruibile	
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☐ ghiaietto ☐ prato ☒ aiuole ☒ piantumata ☐ incolta	
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☐ ludiche ☐ sportive ☐ panchine ☐ percorsi pedonali ☐ monumenti ☐ cestini ☐ recinzioni	
	Impianti	☐ illuminazione ☐ irrigazione autom. ☐ fontanelle	
	Edifici	☐ SI ☒ NO	
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☐ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☒ SI	☐ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI	☐ NO
	Area per altri veicoli	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Aree miste verdi e attrezzature		
DENOMINAZIONE:	Parco Il Castello		
UBICAZIONE:	Piazza San Bernardo - Frazione Triulza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	AMV 23		
UTENZA			
	Bacino d'utenza:	☒ comunale	☐ sovracomunale
CONSISTENZA EDILIZIA E CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	Epoca di realizzazione	---	
	Superficie mq	2.330 a parco	
	Tipologia	☐ giardino storico ☐ parco ☒ area verde non fruibile	☒ area verde ☒ parco giochi
	Composizione / essenze	☐ autobloccanti ☒ prato ☒ piantumata	☐ ghiaietto ☐ aiuole ☒ incolta
ATTREZZATURE			
	Dotazioni	☒ ludiche ☒ panchine ☐ monumenti ☐ recinzioni	☐ sportive ☐ percorsi pedonali ☒ cestini
	Impianti	☐ illuminazione ☐ fontanelle	☐ irrigazione autom.
	Edifici	☐ SI	☒ NO
	Stato di manutenzione	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	Grado di sicurezza accessi pedonali	☐ buono	☒ mediocre ☐ cattivo
	A norma L. 13/89 e L.R. 6/89	☒ SI	☐ NO
	Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze	☐ SI	☒ NO
PARCHEGGI			
	Area per auto	☒ SI	☐ NO
	Area per altri veicoli	☒ SI	☐ NO
NOTE:			
L'area ha una superficie complessiva di mq. 5.743, di cui mq. 2.330 attrezzati a parco, mq. 2.196 non attrezzati e 1.217 destinati a orti sociali.			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P1		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1985 / 1990		
<i>Superficie mq</i>	3.097		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via R. Ferrari		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P2		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1995 / 1990		
<i>Superficie mq</i>	3.326		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Cairo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P3		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1990		
<i>Superficie mq</i>	2.166		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☐ fognatura	
	☒ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☒ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Svevo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P4		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1994		
<i>Superficie mq</i>	744		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☒ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Svevo		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P5		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2009		
<i>Superficie mq</i>	407		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :		Parcheggi	
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:		Via Collodi – Via Oriana Fallaci	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:		P6	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2015	
	<i>Superficie mq</i>	1.018	
	<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto
	<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato
	<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione
PAVIMENTAZIONE			
	<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura
	<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale della Resistenza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P 7		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1980		
<i>Superficie mq</i>	1.108		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :		Parcheggi	
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:		Viale Mulini di Mulazzana	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:		P 8	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>		2012	
<i>Superficie mq</i>		3.786	
<i>Tipologia</i>		☒ per auto	☒ per altri veicoli
		☐ coperto	☒ scoperto
<i>Classificazione</i>		☒ libero	☐ regolamentato
		☐ a pagamento	
<i>Dotazioni</i>		☐ recinzione	☒ piantumazione
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>		☐ sterrato	☒ asfalto
		☐ cemento	☐ acciottolato
		☐ porfido	☐ beola
		☐ autobloccanti	☐ ghiaia
<i>Impianti</i>		☒ illuminazione	☒ fognatura
		☐ colonnine antincendio	
<i>Edifici</i>		☐ SI	☒ NO
<i>Stato di manutenzione</i>		☐ buono	☐ discreto
		☐ sufficiente	☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>		☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>		☒ SI	☐ NO
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>		☐ SI	☒ NO
NOTE:		Parcheggio privato di uso pubblico (supermercato CONAD)	

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Piazzale Carabinieri d'Italia		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P 9		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2004		
<i>Superficie mq</i>	6.252		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☒ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Gorizia – Chiesa di Caravaggio		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P10		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2009		
<i>Superficie mq</i>	957		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☒ autobloccanti	☐ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Zara angolo viale Albino		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P11		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2009		
<i>Superficie mq</i>	866		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Albino		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P12		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1980		
<i>Superficie mq</i>	597		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☐ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☒ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☐ discreto	
	☒ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Piazzale Ganelli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P13		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1970 - 1980		
<i>Superficie mq</i>	1.689		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☐ libero ☐ a pagamento	☒ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Piazzale Donatori del Sangue – Via Pietrasanta		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P14		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	1.962		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☐ libero	☒ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Piazza f.lli Cairoli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P15		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1998		
<i>Superficie mq</i>	6.597		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☐ libero ☒ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☒ porfido ☐ autobloccanti	☐ asfalto ☐ acciottolato ☒ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Manzoni - cimitero		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P16		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1998		
<i>Superficie mq</i>	4.161		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☒ autobloccanti	☐ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Marconi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P17		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2008		
<i>Superficie mq</i>	8.843		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☒ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via A. Costa (supermercato)		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P18		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1980		
<i>Superficie mq</i>	651		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Mauri		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P19		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1987		
<i>Superficie mq</i>	3.245		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☒ autobloccanti	☐ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Bernini		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P20		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2015		
<i>Superficie mq</i>	1.579		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Arcari		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P21		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2008		
<i>Superficie mq</i>	6.000		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☐ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:	Parcheggio interscambio (stazione ferroviaria – bus)		

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Mochi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P22		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2006		
<i>Superficie mq</i>	1.603		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☒ buono
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Trivulzio		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P23		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2016		
<i>Superficie mq</i>	370		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☒ buono
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	viale Trivulzio		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P24		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2016		
<i>Superficie mq</i>	2.559		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti ☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia		
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio ☒ fognatura		
<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO		
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente ☐ discreto ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale Medaglie d'Oro		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P25		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2023		
<i>Superficie mq</i>	16.600		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☒ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:	L'area vocata a parcheggio ha una superficie complessiva di circa 16.600 mq, di cui 11.097 appena ultimati		

SETTORE :		Parcheggi	
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:		Viale Duca D'Aosta	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:		P26	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2005	
	<i>Superficie mq</i>	4.263	
	<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli
		☐ coperto	☒ scoperto
	<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato
		☐ a pagamento	
	<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione
PAVIMENTAZIONE			
	<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto
		☐ cemento	☐ acciottolato
		☐ porfido	☐ beola
		☐ autobloccanti	☐ ghiaia
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura
		☐ colonnine antincendio	
	<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono	☐ discreto
		☐ sufficiente	☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Diaz		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P27		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2010		
<i>Superficie mq</i>	516		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☒ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Leonardo da Vinci (supermercato)		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P28		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2018 - 2020		
<i>Superficie mq</i>	3.560		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Leonardo da Vinci		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P29		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2020		
<i>Superficie mq</i>	2.176		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :		Parcheggi	
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:		Via Lamberti – Viale Leonardo da Vinci	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:		P30	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2012	
	<i>Superficie mq</i>	1.406	
	<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto
	<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato
	<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione
PAVIMENTAZIONE			
	<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura
	<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO
	<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Polenghi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P31		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2023		
<i>Superficie mq</i>	1.122		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Polenghi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P32		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2011		
<i>Superficie mq</i>	919		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Varalli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P33		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	1.334		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Varalli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P34		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	1.544		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Groppi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P35		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	4.421		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Groppi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P36		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	2.303		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Ramelli		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P37		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	1.477		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Groppi		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P38		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2002		
<i>Superficie mq</i>	2.496		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via A. M. Belloni – Via Pertini		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P39		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2006		
<i>Superficie mq</i>	5.470		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono ☐ sufficiente	☒ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale delle Industrie – PL O		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P40		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2008		
<i>Superficie mq</i>	874		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☒ per altri veicoli ☐ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Viale delle Industrie (MTA – Parco Tubi SNAM)		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P41		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	2003 - 2022		
<i>Superficie mq</i>	7.338		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☐ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura	
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Vie diverse – Zona Mirandolina		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P42		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1991 – 1993		
<i>Superficie mq</i>	40.790		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☐ coperto	☐ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☒ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☐ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☐ discreto	
	☐ sufficiente	☒ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Grande – Frazione Triulza		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P43		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1995		
<i>Superficie mq</i>	343		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti ☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia		
<i>Impianti</i>	☐ illuminazione ☐ colonnine antincendio ☒ fognatura		
<i>Edifici</i>	☐ SI ☒ NO		
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente ☐ discreto ☐ insufficiente		
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Pozzolo – Frazione Maiocca		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P44		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1980		
<i>Superficie mq</i>	379		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☐ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☒ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☐ illuminazione ☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :		Parcheggi	
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:		Via Pozzolo – Frazione Maiocca	
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:		P45	
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
	<i>Epoca di realizzazione</i>	2009	
	<i>Superficie mq</i>	225	
	<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto
	<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato
	<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione
PAVIMENTAZIONE			
	<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti	☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia
	<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio	☒ fognatura
	<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO
	<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
	<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre ☐ cattivo
	<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO
	<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Piazza San Bernardino – Frazione Maiocca		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P46		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1960		
<i>Superficie mq</i>	250		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto ☐ coperto	☐ per altri veicoli ☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero ☐ a pagamento	☐ regolamentato	
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato ☐ cemento ☐ porfido ☐ autobloccanti ☒ asfalto ☐ acciottolato ☐ beola ☐ ghiaia		
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione ☐ colonnine antincendio ☒ fognatura		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☒ buono ☐ sufficiente	☐ discreto ☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☐ SI	☒ NO	
NOTE:			

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Carducci		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P47		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1990		
<i>Superficie mq</i>	583		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☒ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☐ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☒ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☒ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:	P47 e P48 sono parcheggi realizzati in attuazione di due piani di recupero: uno sul lato destro in parte interrato ed in parte scoperto realizzato nel 2001, l'altro sul lato sinistro realizzato all'inizio degli anni '90.		

SETTORE :	Parcheggi		
DENOMINAZIONE:			
UBICAZIONE:	Via Carducci		
RIFERIMENTO PLANIMETRICO:	P48		
CARATTERISTICHE DELL'AREA			
<i>Epoca di realizzazione</i>	1990		
<i>Superficie mq</i>	1.407		
<i>Tipologia</i>	☒ per auto	☐ per altri veicoli	
	☒ coperto	☒ scoperto	
<i>Classificazione</i>	☒ libero	☐ regolamentato	
	☐ a pagamento		
<i>Dotazioni</i>	☐ recinzione	☒ piantumazione	
PAVIMENTAZIONE			
<i>Consistenza</i>	☐ sterrato	☐ asfalto	
	☐ cemento	☐ acciottolato	
	☐ porfido	☐ beola	
	☒ autobloccanti	☐ ghiaia	
<i>Impianti</i>	☒ illuminazione	☒ fognatura	
	☐ colonnine antincendio		
<i>Edifici</i>	☐ SI	☒ NO	
<i>Stato di manutenzione</i>	☐ buono	☒ discreto	
	☐ sufficiente	☐ insufficiente	
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'			
<i>Grado di sicurezza accessi pedonali</i>	☒ buono	☐ mediocre	☐ cattivo
<i>A norma L. 13/89 e L.R. 6/89</i>	☒ SI	☐ NO	
<i>Linea di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze</i>	☒ SI	☐ NO	
NOTE:			
<i>P47 e P48 sono parcheggi realizzati in attuazione di due piani di recupero: uno sul lato destro in parte interrato ed in parte scoperto realizzato nel 2001, l'altro sul lato sinistro realizzato all'inizio degli anni '90.</i>			